

施設名	しながわ花海道
所在地	東大井1-13先外

【測定理由の分類】

A:雨水が集まるところ及びその出口

B:植物及びその根元

C:雨水・泥・土がたまりやすいところ

D:微粒子などが付着しやすい構造物

その他:A～Dに分類されないもの

測定箇所	測定年月日	測定理由	測定結果(μsv/時)
護岸上部 海側(南)	平成23年11月22日	その他	0.09
法面花壇上部 海側(南)		B	0.10
法面花壇中部 海側(南)		B	0.09
護岸下部(水際) 海側(南)		その他	0.09
水上桟上部 海側(中央)		A	0.09
法面花壇中部 海側(中央)		B	0.08
法面花壇下部 海側(中央)		B	0.08
歩道上部 海側(中央)		その他	0.08
雨水タンク横 北側(南)		A	0.08
歩道上部 北側(南)		その他	0.09
護岸下部(水際) 北側(南)		その他	0.08
法面花壇中部 北側(北)		B	0.08
法面花壇上部 北側(北)		B	0.08

施設名	しながわ花海道
所在地	東大井1-13先外

【測定理由の分類】

- A:雨水が集まる場所及びその出口
 B:植物及びその根元
 C:雨水・泥・土がたまりやすい場所
 D:微粒子などが付着しやすい構造物
 その他:A～Dに分類されないもの

測定箇所	測定年月日	測定理由	測定結果(μsv/時)
法面花壇上部(北向) 北側(北)	平成23年11月22日	B	0.08
歩道上部 北側(北)		その他	0.08
歩道脇芝生 北側(北)		B	0.09
護岸下部(水際) 陸側(中央)		その他	0.09
法面花壇中部 陸側(中央)		B	0.10
法面花壇上部 陸側(中央)		B	0.09
法面(西向)下側溝 陸側(中央)		A	0.09
護岸下部(水際) 陸側(南)		その他	0.08
法面花壇上部(東向) 陸側(南)		B	0.09
法面上部ベンチ(東向) 陸側(南)		その他	0.08
雨水タンク横 陸側(南)		A	0.08