

施設名	天王洲公園
所在地	東品川2-5-42、2-6-23

## 【測定理由の分類】

A:雨水が集まるところ及びその出口

B:植物及びその根元

C:雨水・泥・土がたまりやすいところ

D:微粒子などが付着しやすい構造物

その他:A～Dに分類されないもの

測定箇所	測定年月日	測定理由	測定結果(μsv/時)
B面野球場サードベース	平成23年11月25日	その他	0.10
B面野球場ホームベース		その他	0.10
B面野球場一塁ベンチ側溝		A	0.10
B面野球場バックネット裏下		その他	0.10
B面野球場バックネット裏上		その他	0.10
B面野球場サッカーゴール置場		その他	0.11
B面野球場三塁ファールゾーン		その他	0.10
サッカーゴール置場裏(グラウンド外)		その他	0.11
B面野球場三塁角柵上		A	0.11
A面野球場サードベース		その他	0.12
A面野球場ホームベース		その他	0.12
A面野球場一塁ベンチ側溝		A	0.11
ゴール置場裏植込(グラウンド外)		B	0.11

施設名	天王洲公園
所在地	東品川2-5-42、2-6-23

## 【測定理由の分類】

A:雨水が集まる場所及びその出口

B:植物及びその根元

C:雨水・泥・土がたまりやすい場所

D:微粒子などが付着しやすい構造物

その他:A～Dに分類されないもの

測定箇所	測定年月日	測定理由	測定結果(μsv/時)
A面野球場バックネット裏側溝	平成23年11月25日	A	0.11
A面野球場一塁ファールゾーン		その他	0.11
管理棟と倉庫の間の雨桟上		A	0.11
管理棟裏雨桟上		A	0.11
東側出入口グレーチング上		A	0.11
C面野球場三塁側駐輪場桟上		A	0.12
C面野球場三塁側植込		B	0.12
C面野球場一塁側ベンチ裏通路		その他	0.12
C面野球場一塁側植込(桜下)		B	0.12
C面野球場サードベース		その他	0.11
C面野球場三塁ファールゾーン		その他	0.11
C面野球場ホームベース		その他	0.10
C面野球場一塁側ベンチ前側溝		A	0.10

