

施設名	一本橋児童センター
所在地	品川区大井2 - 25 - 1

【測定理由の分類】

- A:雨水が集まる場所及びその出口
- B:植物及びその根元
- C:雨水・泥・土がたまりやすい場所
- D:微粒子などが付着しやすい構造物
- その他:A～Dに分類されないもの

測定箇所	測定年月日	測定理由	測定結果(μsv/時)
屋上東側 雨水集水口 計測1	平成23年12月12日	A	0.07
屋上東側 雨水集水口 計測2		A	0.07
屋上東側 雨水集水口 計測3		A	0.07
屋上床面(水溜りの出来やすい部分) 計測1		C	0.07
屋上床面(水溜りの出来やすい部分) 計測2		C	0.07
屋上床面(水溜りの出来やすい部分) 計測3		C	0.07
屋上床面(水溜りの出来やすい部分) 計測4		C	0.07
3階西側ベランダ 雨水集水口		A	0.07
3階西側ベランダ プランター下		C	0.07
1階施設南側 非常階段下の畑上部		C	0.07
玄関横の植栽		B	0.08
駐輪場の車止め用穴		C	0.08