

施設名	大原児童センター
所在地	品川区戸越6 - 16 - 1

【測定理由の分類】

- A:雨水が集まるところ及びその出口
- B:植物及びその根元
- C:雨水・泥・土がたまりやすいところ
- D:微粒子などが付着しやすい構造物
- その他:A～Dに分類されないもの

測定箇所	測定年月日	測定理由	測定結果(μsv/時)
玄関横の自転車置き場	平成23年12月13日	C	0.10
玄関前の花壇		B	0.10
2階図書室の雨漏り部分		その他	0.10
2階階段室の雨漏り部分		その他	0.10
2階非常階段		D	0.11
3階遊戯室の雨漏り部分		その他	0.10
3階西側ベランダの雨水集水口		A	0.09
3階西側ベランダの防水亀裂部分		C	0.10
3階非常階段		D	0.11