

施設名	ファミリアガーデン品川
所在地	品川区大崎3 - 20 - 9

【測定理由の分類】

- A:雨水が集まる場所及びその出口
- B:植物及びその根元
- C:雨水・泥・土がたまりやすい場所
- D:微粒子などが付着しやすい構造物
- その他:A～Dに分類されないもの

測定箇所	測定年月日	測定理由	測定結果(μsv/時)
屋上の溝(側溝)	平成23年12月12日	A	0.09
屋上の溝(側溝)		A	0.09
3階庭園～ベランダ 雨樋		A	0.10
3階庭園～ベランダ 植木		B	0.09
3階庭園～ベランダ 植木		B	0.10
3階庭園～ベランダ 雨樋		A	0.09
3階庭園～ベランダ 雨樋		A	0.09
4階居室ベランダ		A	0.11
2階居室ベランダ 植木付近		B	0.11
2階居室ベランダ 植木付近		B	0.10
1階駐車場脇のスペース		C	0.09
1階建物裏手 食堂裏口		D	0.09
1階建物裏手 排水口		A	0.09