

施設名	災害対策荏原職員待機寮
所在地	中延2 - 11 - 5

【測定理由の分類】

- A:雨水が集まる場所及びその出口
- B:植物及びその根元
- C:雨水・泥・土がたまりやすい場所
- D:微粒子などが付着しやすい構造物
- その他:A～Dに分類されないもの

測定箇所	測定年月日	測定理由	測定結果(μsv/時)
東側植物	平成23年12月19日	B	0.08
東側雨水マンホール		A	0.08
東側側溝		A	0.08
東側植物(植木類)		B	0.08
東側側溝		A	0.08
南側植物		B	0.08
西側植物		B	0.08
北側側溝		A	0.07
北側建物内側溝		A	0.07