

施設名	区民住宅ファミリーユ西五反田西館
所在地	東京都品川区西五反田3丁目6番7号

【測定理由の分類】

- A:雨水が集まるところ及びその出口
- B:植物及びその根元
- C:雨水・泥・土がたまりやすいところ
- D:微粒子などが付着しやすい構造物
- その他:A～Dに分類されないもの

測定箇所	測定年月日	測定理由	測定結果(μsv/時)
屋上計測点 集水マス	平成23年12月13日	A	0.08
屋上計測点 集水マス		A	0.07
屋上計測点 集水マス		A	0.07
屋上計測点 集水マス		A	0.07
植樹帯		B	0.12
植樹帯		B	0.14
住宅入口 集水マス		A	0.13
住宅入口		C	0.13
2階ピロティー 植樹帯		B	0.13
2階ピロティー 植樹帯		B	0.13
2階ピロティー 植樹帯		B	0.13
駐車場集水マス		A	0.13