

施設名	区民住宅ファミリーユ西五反田東館
所在地	東京都品川区西五反田3丁目6番38号

【測定理由の分類】

A:雨水が集まる場所及びその出口

B:植物及びその根元

C:雨水・泥・土がたまりやすい場所

D:微粒子などが付着しやすい構造物

その他:A～Dに分類されないもの

測定箇所	測定年月日	測定理由	測定結果(μsv/時)
屋上計測点 集水マス	平成23年12月13日	A	0.08
屋上計測点 集水マス		A	0.08
屋上計測点 集水マス		A	0.08
屋上計測点 集水マス		A	0.08
植樹帯		B	0.12
植樹帯		B	0.11
植樹帯		B	0.11
植樹帯		B	0.11
住宅入口 集水マス		A	0.11
住宅入口 側溝		A	0.09
集会所入口		C	0.11
駐車場集水マス		A	0.11