

# 東京都 品川区 戸越小学校（通学路緊急合同点検 要対策箇所）

【対策検討メンバー】戸越小学校、警視庁荏原警察署、品川区防災まちづくり事業部

学校区域図



--- : 通学路(学校指定)

● : 要対策箇所

・道が狭く、見通しがよくない。

＜対策メニュー＞  
安全教育の徹底【品川区】

・見通しがよくない。

＜対策メニュー＞  
安全教育の徹底【品川区】

・交通量が多く、見通しがよくない。

＜対策メニュー＞  
安全教育の徹底【品川区】

