施設名	東大井地域密着型多機能ホーム
所在地	品川区東大井５－８－１２

【測定理由の分類】
A:雨水が集まるところ及びその出口
B:植物及びその根元
C:雨水･泥･土がたまりやすいところ
D:微粒子などが付着しやすい構造物
その他:A～Dに分類されないもの

測定箇所	測定年月日	測定理由	測定結果（μsv/時）
4階ベランダ（園庭）砂場	平成23年12月16日	C	0.08
4階ベランダ（園庭）植栽		B	0.09
屋上排水溝		C	0.08
1階保育園入口横の植栽		B	0.10
1階建物横の生垣		B	0.12
1階建物横の生垣		B	0.13
建物横空きスペースの排水溝		C	0.12