

## 事前調査から施工までの流れ

有資格者によるアスベストの有無についての事前調査（令和5年10月開始）

【対象となる資格】建築物石綿含有建材調査者等

発注者へ（書面で）説明し記録を保管

事前調査結果の行政への報告（令和4年4月開始）

【申請方法】事前調査報告システムによる電子申請（※）

<https://www.ishiwata-houkoku.mhlw.go.jp>



【対象となる工事】一定規模以上の工事

- ①解体部分の床面積 80 m<sup>2</sup>以上の建築物の解体
- ②請負金額 100 万円以上の建築物の改修、特定の工作物の解体、改修

※ログインには、gBizID（ジービズID）の登録が必要

gBizID：<https://gbiz-id.go.jp>



事前調査結果を現場に掲示（A3 サイズ以上）、分析結果等を現場に備え付け  
石綿作業主任者の指示のもと除去作業開始（アスベスト有の場合）

### 令和3年4月時点チェックリスト

- 事前調査の際は、書面だけでなく目視でも確認しましたか？
- 事前調査結果について、発注者に書面で説明しましたか？
- 事前調査結果（掲示物）を現場の見やすい場所に掲示しましたか？
- 事前調査結果（分析結果等含）を現場に備え付けましたか？
- アスベスト除去について、作業計画を作成しましたか？
- （レベル1、2について）大気汚染防止法、都条例に基づき発注者名義で  
作業開始 14 日前までに提出しましたか？
- 除去作業後に取り残しがないことを有資格者が確認しましたか？  
【対象となる資格】石綿作業主任者、建築物石綿含有建材調査者等
- 除去作業完了後に発注者に書面で報告しましたか？

# アスベスト 規制強化

令和3年4月1日に改正大気汚染防止法が施行されました

- ①石綿含有成形板を含むすべての建材が規制対象となりました。
- ②一定規模以上の工事について  
事前調査結果の報告が義務付けされました。
- ③除去作業の結果を  
発注者へ報告することが義務付けされました。
- ④アスベスト有無にかかわらず  
作業現場へ立ち入り調査を実施することがあります。

問い合わせ

品川区環境課（大気汚染防止法・都条例） 03-5742-6751


※都条例=都民の健康と安全を確保する環境に関する条例

令和3年9月作成

# 石綿（アスベスト）の事前調査のポイント


国土交通省「目で見えるアスベスト建材」より

## <RC・S造>



石綿障害 予防規則区分	種類 (施工部位)	No	建材の種類	製造時期		
（レベル1） 吹付け材	吹付け材	1	吹付け石綿	1956～1975		
		2	石綿含有吹付けロックウール	1961～1987		
		3	湿式石綿含有吹付け材	1970～1989		
		4	石綿含有吹付けパーミキュライト	～1988		
		5	石綿含有吹付けパーライト	～1989		
		（レベル2） 保温材・耐火 被覆材・断熱 材	保温材	6	石綿含有けいそう土保温材	～1980
				7	石綿含有けい酸カルシウム 保温材	～1980
				8	石綿含有パーミキュライト保 温材	～1980
				9	石綿含有パーライト保温材	～1980
				10	石綿保温材	～1980
耐火被覆 材	11			石綿含有けい酸カルシウム 板第2種	1963～1997	
	12			石綿含有耐火被覆板	1966～1983	
断熱材	13			屋根用折板石綿断熱材	～1989	
	14			煙突用石綿断熱材	～2004	
（レベル3） その他アスベ スト含有建材 (成形板等)	内装材 (壁・ 天井)			15	石綿含有スレートボード・フレ キシブル板	1952～2004
		16	石綿含有スレートボード・平板	1931～2004		
		17	石綿含有スレートボード・軟質 板	1936～2004		
		18	石綿含有スレートボード・軟質 フレキシブル板	1971～2004		
		19	石綿含有スレートボード・その 他	1953～2004		
		20	石綿含有スラグせっこう板	1978～2003		
		21	石綿含有バルブセメント板	1958～2004		
		（レベル3） その他アスベ スト含有建材 (成形板等)	内装材 (壁・ 天井)	22	石綿含有けい酸カルシウム 板第1種	1960～2004
				23	石綿含有ロックウール吸音天 井板	1961～1987
				24	石綿含有せっこうボード	1970～1986
25	石綿含有パーライト板			1951～1999		
26	石綿含有その他パネル・ポ ード			1966～2003		
27	石綿含有壁紙			1969～1991		
耐火 間仕切り	28			石綿含有けい酸カルシウム 板第1種	1960～2004	
	29			石綿含有ビニル床タイル	1952～1987	
床材	30			石綿含有ビニル床シート	1951～1990	
	31			石綿含有ソフト巾木 (住宅用ほとん どなし)		
（レベル3） その他アスベ スト含有建材 (成形板等)	外装材 (外壁・ 軒天)	32	石綿含有窯業系サイディング 石綿含有建材複合金属系サイ ディング	1960～2004 1975～1990		
		33	石綿含有押出成形セメント板	1970～2004		
		22	石綿含有けい酸カルシウム 板第1種	1960～2004		
		15	石綿含有スレートボード・フレ キシブル板	1952～2004		
		34	石綿含有スレート波板・大波	1931～2004		
		35	石綿含有スレート波板・小波	1918～2004		
		36	石綿含有スレート波板・その 他	1930～2004		
		屋根材	37	石綿含有住宅屋根用化粧スレ ート	1961～2004	
			38	石綿含有ルーフィング	1937～1987	
		煙突材	39	石綿セメント円筒	1937～2004	
設備配管	40	石綿セメント管	～1985			
建築壁部材	41	石綿発泡体	1973～2001			

## <戸建て住宅>



### 【レベル3の除去時の遵守事項】

1. 周囲の養生
  2. 除去前の湿潤化（水または湿潤化剤）
  3. 可能な限り手ばらしによる除去
- ※けい酸カルシウム板第1種をやむを得ず  
切断・破砕する場合は、隔離養生