




品川区役所第二駐車場 遮熱塗装工事(涼のみち整備事業) 温度測定結果(その2)

測定日;平成22年8月7日

状況写真				サーモグラフィ結果	
					
	未塗装部	塗装部	温度差		
	62.8	54.9	- 7.9		
	62.5	54.5	- 8.0		
					
	未塗装部	塗装部	温度差		
	60.6	54.6	- 6.0		
	63.1	55.2	- 7.9		
					
	未塗装部	塗装部	温度差		
	60.1	51.4	- 8.7		
	64.6	53.3	- 11.3		

【解説】

- ・施工完了後、約2週間あけて測定した。(天気;晴れ 気温;31.9 )
- ・塗装範囲外と比較して、10 以上の温度差が生じた。  
(最大温度差;駐車場西側スロープ付近にて、マイナス 11.3 )