




品川区役所第二駐車場 遮熱塗装工事(涼のみち整備事業) 温度測定結果(その1)

測定日;平成22年7月15日

状況写真				サーモグラフィー結果	
					
	未塗装部	塗装部	温度差		
	43.2	38.6	- 4.6		
	42.6	38.5	- 4.1		
					
	未塗装部	塗装部	温度差		
	43.9	38.4	- 5.5		
	43.7	38.5	- 5.2		
					
	未塗装部	塗装部	温度差		
	42.3	38.1	- 4.2		
	42.1	38.0	- 4.1		

【解説】

- ・施工区域を2分割して実施し、最初の1工区を塗り終えた翌日に測定した。(天気;くもり 気温;30.0 )
- ・塗装範囲外と比較して、5 以上の温度差が生じた。  
(最大温度差;駐車場ゲート付近にて、マイナス 5.5 )