

# 東京都 品川区 第一日野小学校（通学路緊急合同点検 要対策箇所）

【対策検討メンバー】第一日野小学校、警視庁大崎警察署、品川区防災まちづくり事業部

学校区域図



- - - : 通学路(学校指定)

● : 要対策箇所

・交通量が多い。

＜対策メニュー＞  
注意喚起の看板設置【品川区】



至 大手町



・歩道が狭く、歩道上に電柱がある。

＜対策メニュー＞  
無電柱化【品川区】

・坂下のT字路交差点である。

＜対策メニュー＞  
注意喚起の看板設置【品川区】

至 横浜