

# 東京都 品川区 小山台小学校（通学路緊急合同点検 要対策箇所）

【対策検討メンバー】小山台小学校、警視庁荏原警察署、品川区防災まちづくり事業部


学校区域図




- - - : 通学路(学校指定)
- : 要対策箇所

・左折車両が多い。

＜対策メニュー＞  
警戒標識の設置【品川区】



至 山手通り



・交通量が多いが、歩道がない。

＜対策メニュー＞  
路側帯のカラー舗装化【品川区】

至 補助26号

都立小山台  
高等学校  
文