

東京都 品川区 品川学園 (通学路緊急合同点検 要対策箇所)

【対策検討メンバー】品川学園、警視庁品川警察署、品川区防災まちづくり事業部

学校区域図



--- : 通学路(学校指定)

● : 要対策箇所

・道路が屈曲しており、幅員が狭く、歩行者・車両が並走するときに危険である。

＜対策メニュー＞
路側帯のカラー舗装化【品川区】

品川学園

至 日本橋

・見通しが悪い。

＜対策メニュー＞
安全教育の徹底【品川区】

至 川崎

