

は・ま行の公園

|              |    |
|--------------|----|
| 旗岡児童遊園       | 2  |
| 旗の台公園        | 3  |
| 旗の台一丁目防災活動広場 | 4  |
| 旗の台北公園       | 5  |
| 旗の台なか公園      | 6  |
| 旗の台東広場       | 7  |
| 旗の台広場公園      | 8  |
| 旗の台南公園       | 9  |
| 浜川公園         | 10 |
| 浜川北公園        | 11 |
| 原っぱ公園        | 12 |
| 東大井公園        | 13 |
| 東大井三丁目児童遊園   | 14 |
| 東品川水辺広場      | 15 |
| 東品川一丁目公園     | 16 |
| 東品川屋上庭園      | 17 |
| 東品川海上公園      | 18 |
| 東品川健康広場      | 19 |
| 東品川ひだまり緑地    | 20 |
| 東中延公園        | 21 |
| 東八ツ山公園       | 22 |
| ひのみ広場        | 23 |
| ひふみ公園        | 24 |
| 百反坂下児童遊園     | 25 |
| ひらさん広場       | 26 |
| 平塚公園         | 27 |
| 平塚たけのこ公園     | 28 |
| 平塚中央公園       | 29 |
| 広町公園         | 30 |
| 品海公園         | 31 |
| 富士見ヶ丘児童遊園    | 32 |
| 二葉公園         | 33 |
| 二葉中央のんき通り広場  | 34 |
| 二葉4-13開放広場   | 35 |
| 二日市公園        | 36 |
| 不動前緑道        | 37 |
| 文庫の森         | 38 |
| 弁天通り公園       | 39 |
| ほうさん広場       | 40 |
| 本三くじら広場      | 41 |
| 三ツ木公園        | 42 |
| 三ツ木児童遊園      | 43 |
| みなみ児童遊園      | 44 |
| 南大井4丁目防災活動広場 | 45 |
| 南品川児童遊園      | 46 |
| 南品川さくら公園     | 47 |
| 南品川二丁目児童遊園   | 48 |
| 南品川広場公園      | 49 |
| 南品川6丁目防災活動広場 | 50 |
| 峰原公園         | 51 |
| 宮下公園         | 52 |
| 宮前坂広場        | 53 |
| 宮前花広場        | 54 |
| 武蔵小山児童遊園     | 55 |
| 武蔵小山緑道       | 56 |
| むつみ児童遊園      | 57 |
| 元芝公園         | 58 |
| 森下児童遊園       | 59 |
| 杜の公園         | 60 |
| 森前公園         | 61 |

## 測定結果

|     |           |
|-----|-----------|
| 施設名 | 旗岡児童遊園    |
| 所在地 | 旗の台3-6-12 |

### 【測定理由の分類】

- A : 雨水が集まるところ及びその出口
- B : 植物及びその根元
- C : 雨水・泥・土がたまりやすいところ
- D : 微粒子などが付着しやすい構造物
- その他 : A～Dに分類されないもの

| 測定箇所番号 | 測定箇所 | 測定年月日      | 測定理由 | 測定結果<br>( $\mu$ Sv/h) |       |
|--------|------|------------|------|-----------------------|-------|
|        |      |            |      | 地上100cm               | 地上5cm |
| 1      | 砂場   | 平成27年6月17日 | その他  | 0.047                 | 0.037 |
| 2      | 滑り台  | 平成27年6月17日 | その他  | 0.038                 | 0.041 |
| 3      | 雨桧   | 平成27年6月17日 | A    | 0.041                 | 0.048 |
| 4      | 植込地  | 平成27年6月17日 | B    | 0.063                 | 0.071 |
| 5      |      |            |      |                       |       |
| 6      |      |            |      |                       |       |
| 7      |      |            |      |                       |       |
| 8      |      |            |      |                       |       |
| 9      |      |            |      |                       |       |
| 10     |      |            |      |                       |       |
| 11     |      |            |      |                       |       |
| 12     |      |            |      |                       |       |
| 13     |      |            |      |                       |       |
| 14     |      |            |      |                       |       |
| 15     |      |            |      |                       |       |
| 16     |      |            |      |                       |       |
| 17     |      |            |      |                       |       |
| 18     |      |            |      |                       |       |
| 19     |      |            |      |                       |       |
| 20     |      |            |      |                       |       |

## 測定結果

|     |           |
|-----|-----------|
| 施設名 | 旗の台公園     |
| 所在地 | 旗の台5-19-9 |

### 【測定理由の分類】

- A : 雨水が集まるところ及びその出口
- B : 植物及びその根元
- C : 雨水・泥・土がたまりやすいところ
- D : 微粒子などが付着しやすい構造物
- その他 : A～Dに分類されないもの

| 測定箇所番号 | 測定箇所 | 測定年月日      | 測定理由 | 測定結果<br>( $\mu$ Sv/h) |       |
|--------|------|------------|------|-----------------------|-------|
|        |      |            |      | 地上100cm               | 地上5cm |
| 1      | ベンチ  | 平成27年6月17日 | その他  | 0.045                 | 0.043 |
| 2      | 滑り台  | 平成27年6月17日 | その他  | 0.034                 | 0.046 |
| 3      | 雨樋   | 平成27年6月17日 | A    | 0.051                 | 0.060 |
| 4      | 植込   | 平成27年6月17日 | B    | 0.063                 | 0.084 |
| 5      |      |            |      |                       |       |
| 6      |      |            |      |                       |       |
| 7      |      |            |      |                       |       |
| 8      |      |            |      |                       |       |
| 9      |      |            |      |                       |       |
| 10     |      |            |      |                       |       |
| 11     |      |            |      |                       |       |
| 12     |      |            |      |                       |       |
| 13     |      |            |      |                       |       |
| 14     |      |            |      |                       |       |
| 15     |      |            |      |                       |       |
| 16     |      |            |      |                       |       |
| 17     |      |            |      |                       |       |
| 18     |      |            |      |                       |       |
| 19     |      |            |      |                       |       |
| 20     |      |            |      |                       |       |

## 測定結果

|     |              |
|-----|--------------|
| 施設名 | 旗の台一丁目防災活動広場 |
| 所在地 | 旗の台1-8-5     |

### 【測定理由の分類】

- A : 雨水が集まるところ及びその出口
- B : 植物及びその根元
- C : 雨水・泥・土がたまりやすいところ
- D : 微粒子などが付着しやすい構造物
- その他 : A～Dに分類されないもの

| 測定箇所番号 | 測定箇所   | 測定年月日      | 測定理由 | 測定結果 (μSv/h) |       |
|--------|--------|------------|------|--------------|-------|
|        |        |            |      | 地上100cm      | 地上5cm |
| 1      | ベンチ    | 平成27年6月16日 | その他  | 0.036        | 0.034 |
| 2      | 滑り台    | 平成27年6月16日 | その他  | 0.032        | 0.033 |
| 3      | 入口横断側溝 | 平成27年6月16日 | A    | 0.040        | 0.044 |
| 4      | 植込     | 平成27年6月16日 | B    | 0.046        | 0.057 |
| 5      |        |            |      |              |       |
| 6      |        |            |      |              |       |
| 7      |        |            |      |              |       |
| 8      |        |            |      |              |       |
| 9      |        |            |      |              |       |
| 10     |        |            |      |              |       |
| 11     |        |            |      |              |       |
| 12     |        |            |      |              |       |
| 13     |        |            |      |              |       |
| 14     |        |            |      |              |       |
| 15     |        |            |      |              |       |
| 16     |        |            |      |              |       |
| 17     |        |            |      |              |       |
| 18     |        |            |      |              |       |
| 19     |        |            |      |              |       |
| 20     |        |            |      |              |       |

## 測定結果

|     |            |
|-----|------------|
| 施設名 | 旗の台北公園     |
| 所在地 | 旗の台3-10-15 |

### 【測定理由の分類】

- A : 雨水が集まるところ及びその出口
- B : 植物及びその根元
- C : 雨水・泥・土がたまりやすいところ
- D : 微粒子などが付着しやすい構造物
- その他 : A～Dに分類されないもの

| 測定箇所番号 | 測定箇所 | 測定年月日      | 測定理由 | 測定結果 (μSv/h) |       |
|--------|------|------------|------|--------------|-------|
|        |      |            |      | 地上100cm      | 地上5cm |
| 1      | ベンチ  | 平成27年6月17日 | その他  | 0.035        | 0.050 |
| 2      | 滑り台  | 平成27年6月17日 | その他  | 0.030        | 0.034 |
| 3      | 雨樋   | 平成27年6月17日 | A    | 0.042        | 0.048 |
| 4      | 植込   | 平成27年6月17日 | B    | 0.040        | 0.046 |
| 5      |      |            |      |              |       |
| 6      |      |            |      |              |       |
| 7      |      |            |      |              |       |
| 8      |      |            |      |              |       |
| 9      |      |            |      |              |       |
| 10     |      |            |      |              |       |
| 11     |      |            |      |              |       |
| 12     |      |            |      |              |       |
| 13     |      |            |      |              |       |
| 14     |      |            |      |              |       |
| 15     |      |            |      |              |       |
| 16     |      |            |      |              |       |
| 17     |      |            |      |              |       |
| 18     |      |            |      |              |       |
| 19     |      |            |      |              |       |
| 20     |      |            |      |              |       |

## 測定結果

|     |           |
|-----|-----------|
| 施設名 | 旗の台なか公園   |
| 所在地 | 旗の台3-9-12 |

### 【測定理由の分類】

- A : 雨水が集まるところ及びその出口
- B : 植物及びその根元
- C : 雨水・泥・土がたまりやすいところ
- D : 微粒子などが付着しやすい構造物
- その他 : A～Dに分類されないもの

| 測定箇所番号 | 測定箇所    | 測定年月日      | 測定理由 | 測定結果<br>( $\mu$ Sv/h) |       |
|--------|---------|------------|------|-----------------------|-------|
|        |         |            |      | 地上100cm               | 地上5cm |
| 1      | ベンチ     | 平成27年6月17日 | その他  | 0.037                 | 0.037 |
| 2      | スプリング遊具 | 平成27年6月17日 | その他  | 0.036                 | 0.034 |
| 3      | 雨樋      | 平成27年6月17日 | A    | 0.051                 | 0.054 |
| 4      | 植込      | 平成27年6月17日 | B    | 0.044                 | 0.043 |
| 5      |         |            |      |                       |       |
| 6      |         |            |      |                       |       |
| 7      |         |            |      |                       |       |
| 8      |         |            |      |                       |       |
| 9      |         |            |      |                       |       |
| 10     |         |            |      |                       |       |
| 11     |         |            |      |                       |       |
| 12     |         |            |      |                       |       |
| 13     |         |            |      |                       |       |
| 14     |         |            |      |                       |       |
| 15     |         |            |      |                       |       |
| 16     |         |            |      |                       |       |
| 17     |         |            |      |                       |       |
| 18     |         |            |      |                       |       |
| 19     |         |            |      |                       |       |
| 20     |         |            |      |                       |       |

## 測定結果

|     |            |
|-----|------------|
| 施設名 | 旗の台東広場     |
| 所在地 | 旗の台4-12-26 |

### 【測定理由の分類】

- A : 雨水が集まるところ及びその出口
- B : 植物及びその根元
- C : 雨水・泥・土がたまりやすいところ
- D : 微粒子などが付着しやすい構造物
- その他 : A～Dに分類されないもの

| 測定箇所番号 | 測定箇所    | 測定年月日      | 測定理由 | 測定結果 (μSv/h) |       |
|--------|---------|------------|------|--------------|-------|
|        |         |            |      | 地上100cm      | 地上5cm |
| 1      | ベンチ     | 平成27年6月17日 | その他  | 0.035        | 0.045 |
| 2      | スプリング遊具 | 平成27年6月17日 | その他  | 0.044        | 0.046 |
| 3      | 雨桧      | 平成27年6月17日 | A    | 0.046        | 0.053 |
| 4      | 植込      | 平成27年6月17日 | B    | 0.045        | 0.051 |
| 5      |         |            |      |              |       |
| 6      |         |            |      |              |       |
| 7      |         |            |      |              |       |
| 8      |         |            |      |              |       |
| 9      |         |            |      |              |       |
| 10     |         |            |      |              |       |
| 11     |         |            |      |              |       |
| 12     |         |            |      |              |       |
| 13     |         |            |      |              |       |
| 14     |         |            |      |              |       |
| 15     |         |            |      |              |       |
| 16     |         |            |      |              |       |
| 17     |         |            |      |              |       |
| 18     |         |            |      |              |       |
| 19     |         |            |      |              |       |
| 20     |         |            |      |              |       |

## 測定結果

|     |          |
|-----|----------|
| 施設名 | 旗の台広場公園  |
| 所在地 | 旗の台3-1-5 |

### 【測定理由の分類】

- A : 雨水が集まるところ及びその出口
- B : 植物及びその根元
- C : 雨水・泥・土がたまりやすいところ
- D : 微粒子などが付着しやすい構造物
- その他 : A～Dに分類されないもの

| 測定箇所番号 | 測定箇所 | 測定年月日      | 測定理由 | 測定結果<br>( $\mu$ Sv/h) |       |
|--------|------|------------|------|-----------------------|-------|
|        |      |            |      | 地上100cm               | 地上5cm |
| 1      | ベンチ  | 平成27年6月17日 | その他  | 0.038                 | 0.041 |
| 2      | 滑り台  | 平成27年6月17日 | その他  | 0.047                 | 0.062 |
| 3      | 雨樋   | 平成27年6月17日 | A    | 0.041                 | 0.050 |
| 4      | 植込   | 平成27年6月17日 | B    | 0.041                 | 0.050 |
| 5      |      |            |      |                       |       |
| 6      |      |            |      |                       |       |
| 7      |      |            |      |                       |       |
| 8      |      |            |      |                       |       |
| 9      |      |            |      |                       |       |
| 10     |      |            |      |                       |       |
| 11     |      |            |      |                       |       |
| 12     |      |            |      |                       |       |
| 13     |      |            |      |                       |       |
| 14     |      |            |      |                       |       |
| 15     |      |            |      |                       |       |
| 16     |      |            |      |                       |       |
| 17     |      |            |      |                       |       |
| 18     |      |            |      |                       |       |
| 19     |      |            |      |                       |       |
| 20     |      |            |      |                       |       |



## 測定結果

|     |            |
|-----|------------|
| 施設名 | 旗の台南公園     |
| 所在地 | 旗の台5-11-11 |

### 【測定理由の分類】

- A : 雨水が集まるところ及びその出口
- B : 植物及びその根元
- C : 雨水・泥・土がたまりやすいところ
- D : 微粒子などが付着しやすい構造物
- その他 : A～Dに分類されないもの

| 測定箇所番号 | 測定箇所 | 測定年月日      | 測定理由 | 測定結果 (μSv/h) |       |
|--------|------|------------|------|--------------|-------|
|        |      |            |      | 地上100cm      | 地上5cm |
| 1      | 砂場   | 平成27年6月17日 | その他  | 0.045        | 0.048 |
| 2      | 滑り台  | 平成27年6月17日 | その他  | 0.052        | 0.074 |
| 3      | 雨樋   | 平成27年6月17日 | A    | 0.054        | 0.056 |
| 4      | 植込   | 平成27年6月17日 | B    | 0.055        | 0.061 |
| 5      |      |            |      |              |       |
| 6      |      |            |      |              |       |
| 7      |      |            |      |              |       |
| 8      |      |            |      |              |       |
| 9      |      |            |      |              |       |
| 10     |      |            |      |              |       |
| 11     |      |            |      |              |       |
| 12     |      |            |      |              |       |
| 13     |      |            |      |              |       |
| 14     |      |            |      |              |       |
| 15     |      |            |      |              |       |
| 16     |      |            |      |              |       |
| 17     |      |            |      |              |       |
| 18     |      |            |      |              |       |
| 19     |      |            |      |              |       |
| 20     |      |            |      |              |       |

## 測定結果

|     |           |
|-----|-----------|
| 施設名 | 浜川公園      |
| 所在地 | 南大井4-8-22 |

### 【測定理由の分類】

- A : 雨水が集まるところ及びその出口
- B : 植物及びその根元
- C : 雨水・泥・土がたまりやすいところ
- D : 微粒子などが付着しやすい構造物
- その他 : A～Dに分類されないもの

| 測定箇所番号 | 測定箇所 | 測定年月日      | 測定理由 | 測定結果 (μSv/h) |       |
|--------|------|------------|------|--------------|-------|
|        |      |            |      | 地上100cm      | 地上5cm |
| 1      | 砂場   | 平成27年6月23日 | その他  | 0.030        | 0.033 |
| 2      | 滑り台  | 平成27年6月23日 | その他  | 0.034        | 0.045 |
| 3      | 雨樋   | 平成27年6月23日 | A    | 0.037        | 0.047 |
| 4      | 植込地  | 平成27年6月23日 | B    | 0.053        | 0.056 |
| 5      |      |            |      |              |       |
| 6      |      |            |      |              |       |
| 7      |      |            |      |              |       |
| 8      |      |            |      |              |       |
| 9      |      |            |      |              |       |
| 10     |      |            |      |              |       |
| 11     |      |            |      |              |       |
| 12     |      |            |      |              |       |
| 13     |      |            |      |              |       |
| 14     |      |            |      |              |       |
| 15     |      |            |      |              |       |
| 16     |      |            |      |              |       |
| 17     |      |            |      |              |       |
| 18     |      |            |      |              |       |
| 19     |      |            |      |              |       |
| 20     |      |            |      |              |       |

## 測定結果

|     |           |
|-----|-----------|
| 施設名 | 浜川北公園     |
| 所在地 | 東大井3-26-6 |

### 【測定理由の分類】

- A : 雨水が集まるところ及びその出口
- B : 植物及びその根元
- C : 雨水・泥・土がたまりやすいところ
- D : 微粒子などが付着しやすい構造物
- その他 : A～Dに分類されないもの

| 測定箇所番号 | 測定箇所 | 測定年月日      | 測定理由 | 測定結果<br>( $\mu$ Sv/h) |       |
|--------|------|------------|------|-----------------------|-------|
|        |      |            |      | 地上100cm               | 地上5cm |
| 1      | 砂場   | 平成27年6月25日 | その他  | 0.049                 | 0.045 |
| 2      | 遊具   | 平成27年6月25日 | その他  | 0.043                 | 0.045 |
| 3      | 雨桝   | 平成27年6月25日 | A    | 0.044                 | 0.050 |
| 4      | 植込地  | 平成27年6月25日 | B    | 0.065                 | 0.064 |
| 5      |      |            |      |                       |       |
| 6      |      |            |      |                       |       |
| 7      |      |            |      |                       |       |
| 8      |      |            |      |                       |       |
| 9      |      |            |      |                       |       |
| 10     |      |            |      |                       |       |
| 11     |      |            |      |                       |       |
| 12     |      |            |      |                       |       |
| 13     |      |            |      |                       |       |
| 14     |      |            |      |                       |       |
| 15     |      |            |      |                       |       |
| 16     |      |            |      |                       |       |
| 17     |      |            |      |                       |       |
| 18     |      |            |      |                       |       |
| 19     |      |            |      |                       |       |
| 20     |      |            |      |                       |       |

## 測定結果

|     |           |
|-----|-----------|
| 施設名 | 原っぱ公園     |
| 所在地 | 西大井6-1-14 |

### 【測定理由の分類】

- A : 雨水が集まるところ及びその出口
- B : 植物及びその根元
- C : 雨水・泥・土がたまりやすいところ
- D : 微粒子などが付着しやすい構造物
- その他 : A～Dに分類されないもの

| 測定箇所番号 | 測定箇所 | 測定年月日      | 測定理由 | 測定結果 (μSv/h) |       |
|--------|------|------------|------|--------------|-------|
|        |      |            |      | 地上100cm      | 地上5cm |
| 1      | 砂場   | 平成27年6月18日 | その他  | 0.034        | 0.039 |
| 2      | 複合遊具 | 平成27年6月18日 | その他  | 0.035        | 0.038 |
| 3      | 雨桧   | 平成27年6月18日 | A    | 0.049        | 0.041 |
| 4      | 植込地  | 平成27年6月18日 | B    | 0.054        | 0.062 |
| 5      |      |            |      |              |       |
| 6      |      |            |      |              |       |
| 7      |      |            |      |              |       |
| 8      |      |            |      |              |       |
| 9      |      |            |      |              |       |
| 10     |      |            |      |              |       |
| 11     |      |            |      |              |       |
| 12     |      |            |      |              |       |
| 13     |      |            |      |              |       |
| 14     |      |            |      |              |       |
| 15     |      |            |      |              |       |
| 16     |      |            |      |              |       |
| 17     |      |            |      |              |       |
| 18     |      |            |      |              |       |
| 19     |      |            |      |              |       |
| 20     |      |            |      |              |       |

## 測定結果

|     |          |
|-----|----------|
| 施設名 | 東大井公園    |
| 所在地 | 東大井3-4-4 |

### 【測定理由の分類】

- A : 雨水が集まるところ及びその出口
- B : 植物及びその根元
- C : 雨水・泥・土がたまりやすいところ
- D : 微粒子などが付着しやすい構造物
- その他 : A～Dに分類されないもの

| 測定箇所番号 | 測定箇所 | 測定年月日      | 測定理由 | 測定結果<br>( $\mu$ Sv/h) |       |
|--------|------|------------|------|-----------------------|-------|
|        |      |            |      | 地上100cm               | 地上5cm |
| 1      | 砂場   | 平成27年6月25日 | その他  | 0.039                 | 0.043 |
| 2      | ブランコ | 平成27年6月25日 | その他  | 0.054                 | 0.059 |
| 3      | 雨桧   | 平成27年6月25日 | A    | 0.041                 | 0.049 |
| 4      | 植込地  | 平成27年6月25日 | B    | 0.043                 | 0.041 |
| 5      |      |            |      |                       |       |
| 6      |      |            |      |                       |       |
| 7      |      |            |      |                       |       |
| 8      |      |            |      |                       |       |
| 9      |      |            |      |                       |       |
| 10     |      |            |      |                       |       |
| 11     |      |            |      |                       |       |
| 12     |      |            |      |                       |       |
| 13     |      |            |      |                       |       |
| 14     |      |            |      |                       |       |
| 15     |      |            |      |                       |       |
| 16     |      |            |      |                       |       |
| 17     |      |            |      |                       |       |
| 18     |      |            |      |                       |       |
| 19     |      |            |      |                       |       |
| 20     |      |            |      |                       |       |

## 測定結果

|     |            |
|-----|------------|
| 施設名 | 東大井三丁目児童遊園 |
| 所在地 | 東大井3-29-6  |

### 【測定理由の分類】

- A : 雨水が集まるところ及びその出口
- B : 植物及びその根元
- C : 雨水・泥・土がたまりやすいところ
- D : 微粒子などが付着しやすい構造物
- その他 : A～Dに分類されないもの

| 測定箇所番号 | 測定箇所 | 測定年月日      | 測定理由 | 測定結果 (μSv/h) |       |
|--------|------|------------|------|--------------|-------|
|        |      |            |      | 地上100cm      | 地上5cm |
| 1      | ベンチ  | 平成27年6月25日 | その他  | 0.055        | 0.057 |
| 2      | 鉄棒   | 平成27年6月25日 | その他  | 0.051        | 0.057 |
| 3      | 雨桧   | 平成27年6月25日 | A    | 0.057        | 0.049 |
| 4      | 植込地  | 平成27年6月25日 | B    | 0.063        | 0.089 |
| 5      |      |            |      |              |       |
| 6      |      |            |      |              |       |
| 7      |      |            |      |              |       |
| 8      |      |            |      |              |       |
| 9      |      |            |      |              |       |
| 10     |      |            |      |              |       |
| 11     |      |            |      |              |       |
| 12     |      |            |      |              |       |
| 13     |      |            |      |              |       |
| 14     |      |            |      |              |       |
| 15     |      |            |      |              |       |
| 16     |      |            |      |              |       |
| 17     |      |            |      |              |       |
| 18     |      |            |      |              |       |
| 19     |      |            |      |              |       |
| 20     |      |            |      |              |       |

## 測定結果

|     |             |
|-----|-------------|
| 施設名 | 東品川水辺広場     |
| 所在地 | 東品川3-9-21地先 |

### 【測定理由の分類】

- A : 雨水が集まるところ及びその出口
- B : 植物及びその根元
- C : 雨水・泥・土がたまりやすいところ
- D : 微粒子などが付着しやすい構造物
- その他 : A～Dに分類されないもの

| 測定箇所番号 | 測定箇所      | 測定年月日      | 測定理由 | 測定結果 (μSv/h) |       |
|--------|-----------|------------|------|--------------|-------|
|        |           |            |      | 地上100cm      | 地上5cm |
| 1      | ミッフィー花壇   | 平成27年6月25日 | B    | 0.037        | 0.052 |
| 2      | トレイン型遊具   | 平成27年6月25日 | その他  | 0.042        | 0.051 |
| 3      | お魚花壇 (西側) | 平成27年6月25日 | B    | 0.034        | 0.047 |
| 4      | お魚花壇 (東側) | 平成27年6月25日 | B    | 0.042        | 0.045 |
| 5      | ボードウォーク   | 平成27年6月25日 | その他  | 0.045        | 0.042 |
| 6      |           |            |      |              |       |
| 7      |           |            |      |              |       |
| 8      |           |            |      |              |       |
| 9      |           |            |      |              |       |
| 10     |           |            |      |              |       |
| 11     |           |            |      |              |       |
| 12     |           |            |      |              |       |
| 13     |           |            |      |              |       |
| 14     |           |            |      |              |       |
| 15     |           |            |      |              |       |
| 16     |           |            |      |              |       |
| 17     |           |            |      |              |       |
| 18     |           |            |      |              |       |
| 19     |           |            |      |              |       |
| 20     |           |            |      |              |       |

## 測定結果

|     |           |
|-----|-----------|
| 施設名 | 東品川一丁目公園  |
| 所在地 | 東品川1-2-11 |

### 【測定理由の分類】

- A : 雨水が集まるところ及びその出口
- B : 植物及びその根元
- C : 雨水・泥・土がたまりやすいところ
- D : 微粒子などが付着しやすい構造物
- その他 : A～Dに分類されないもの

| 測定箇所番号 | 測定箇所   | 測定年月日      | 測定理由 | 測定結果 (μSv/h) |       |
|--------|--------|------------|------|--------------|-------|
|        |        |            |      | 地上100cm      | 地上5cm |
| 1      | 砂場     | 平成27年6月25日 | その他  | 0.056        | 0.061 |
| 2      | 中央     | 平成27年6月25日 | その他  | 0.051        | 0.054 |
| 3      | 入口横断側溝 | 平成27年6月25日 | A    | 0.054        | 0.056 |
| 4      | 植込     | 平成27年6月25日 | B    | 0.053        | 0.064 |
| 5      |        |            |      |              |       |
| 6      |        |            |      |              |       |
| 7      |        |            |      |              |       |
| 8      |        |            |      |              |       |
| 9      |        |            |      |              |       |
| 10     |        |            |      |              |       |
| 11     |        |            |      |              |       |
| 12     |        |            |      |              |       |
| 13     |        |            |      |              |       |
| 14     |        |            |      |              |       |
| 15     |        |            |      |              |       |
| 16     |        |            |      |              |       |
| 17     |        |            |      |              |       |
| 18     |        |            |      |              |       |
| 19     |        |            |      |              |       |
| 20     |        |            |      |              |       |



## 測定結果

|     |           |
|-----|-----------|
| 施設名 | 東品川屋上庭園   |
| 所在地 | 東品川3-9-21 |

### 【測定理由の分類】

- A : 雨水が集まるところ及びその出口
- B : 植物及びその根元
- C : 雨水・泥・土がたまりやすいところ
- D : 微粒子などが付着しやすい構造物
- その他 : A～Dに分類されないもの

| 測定箇所番号 | 測定箇所   | 測定年月日      | 測定理由 | 測定結果 (μSv/h) |       |
|--------|--------|------------|------|--------------|-------|
|        |        |            |      | 地上100cm      | 地上5cm |
| 1      | 円形ベンチ前 | 平成27年6月26日 | その他  | 0.064        | 0.091 |
| 2      | ビオトープ脇 | 平成27年6月26日 | C    | 0.056        | 0.096 |
| 3      | 管理棟裏雨樋 | 平成27年6月26日 | A    | 0.050        | 0.064 |
| 4      | 芝生     | 平成27年6月26日 | B    | 0.037        | 0.041 |
| 5      |        |            |      |              |       |
| 6      |        |            |      |              |       |
| 7      |        |            |      |              |       |
| 8      |        |            |      |              |       |
| 9      |        |            |      |              |       |
| 10     |        |            |      |              |       |
| 11     |        |            |      |              |       |
| 12     |        |            |      |              |       |
| 13     |        |            |      |              |       |
| 14     |        |            |      |              |       |
| 15     |        |            |      |              |       |
| 16     |        |            |      |              |       |
| 17     |        |            |      |              |       |
| 18     |        |            |      |              |       |
| 19     |        |            |      |              |       |
| 20     |        |            |      |              |       |

## 測定結果

|     |                   |
|-----|-------------------|
| 施設名 | 東品川海上公園           |
| 所在地 | 東品川3-9-21, 2-6-22 |

### 【測定理由の分類】

- A : 雨水が集まるところ及びその出口
- B : 植物及びその根元
- C : 雨水・泥・土がたまりやすいところ
- D : 微粒子などが付着しやすい構造物
- その他 : A～Dに分類されないもの

| 測定箇所番号 | 測定箇所         | 測定年月日      | 測定理由 | 測定結果<br>( $\mu$ Sv/h) |       |
|--------|--------------|------------|------|-----------------------|-------|
|        |              |            |      | 地上100cm               | 地上5cm |
| 1      | エレベーター前      | 平成27年6月26日 | その他  | 0.061                 | 0.069 |
| 2      | 水飲み場         | 平成27年6月26日 | C    | 0.072                 | 0.113 |
| 3      | 南口付近最下端雨樋    | 平成27年6月26日 | A    | 0.080                 | 0.065 |
| 4      | 通路西側植込地      | 平成27年6月26日 | B    | 0.055                 | 0.059 |
| 5      | ベンチ          | 平成27年6月26日 | その他  | 0.077                 | 0.095 |
| 6      | 水飲み          | 平成27年6月26日 | C    | 0.051                 | 0.066 |
| 7      | 雨樋 1         | 平成27年6月26日 | A    | 0.051                 | 0.071 |
| 8      | 植込地          | 平成27年6月26日 | B    | 0.061                 | 0.126 |
| 9      | 噴水           | 平成27年6月26日 | C    | 0.074                 | 0.097 |
| 10     | トイレ雨樋下端      | 平成27年6月26日 | A    | 0.061                 | 0.071 |
| 11     | 芝生 1         | 平成27年6月26日 | B    | 0.054                 | 0.044 |
| 12     | ボードウォーク (北側) | 平成27年6月26日 | その他  | 0.031                 | 0.033 |
| 13     |              |            |      |                       |       |
| 14     |              |            |      |                       |       |
| 15     |              |            |      |                       |       |
| 16     |              |            |      |                       |       |
| 17     |              |            |      |                       |       |
| 18     |              |            |      |                       |       |
| 19     |              |            |      |                       |       |
| 20     |              |            |      |                       |       |

## 測定結果

|     |           |
|-----|-----------|
| 施設名 | 東品川健康広場   |
| 所在地 | 東品川3-9-21 |

### 【測定理由の分類】

- A : 雨水が集まるところ及びその出口
- B : 植物及びその根元
- C : 雨水・泥・土がたまりやすいところ
- D : 微粒子などが付着しやすい構造物
- その他 : A～Dに分類されないもの

| 測定箇所番号 | 測定箇所    | 測定年月日      | 測定理由 | 測定結果 (μSv/h) |       |
|--------|---------|------------|------|--------------|-------|
|        |         |            |      | 地上100cm      | 地上5cm |
| 1      | 芝生 (北側) | 平成27年6月26日 | B    | 0.038        | 0.047 |
| 2      | 滑り台     | 平成27年6月26日 | その他  | 0.035        | 0.045 |
| 3      | 雨樋      | 平成27年6月26日 | A    | 0.056        | 0.065 |
| 4      | 芝生 (南側) | 平成27年6月26日 | B    | 0.041        | 0.046 |
| 5      |         |            |      |              |       |
| 6      |         |            |      |              |       |
| 7      |         |            |      |              |       |
| 8      |         |            |      |              |       |
| 9      |         |            |      |              |       |
| 10     |         |            |      |              |       |
| 11     |         |            |      |              |       |
| 12     |         |            |      |              |       |
| 13     |         |            |      |              |       |
| 14     |         |            |      |              |       |
| 15     |         |            |      |              |       |
| 16     |         |            |      |              |       |
| 17     |         |            |      |              |       |
| 18     |         |            |      |              |       |
| 19     |         |            |      |              |       |
| 20     |         |            |      |              |       |

## 測定結果

|     |            |
|-----|------------|
| 施設名 | 東品川ひだまり緑地  |
| 所在地 | 東品川3-11-23 |

### 【測定理由の分類】

- A : 雨水が集まるところ及びその出口
- B : 植物及びその根元
- C : 雨水・泥・土がたまりやすいところ
- D : 微粒子などが付着しやすい構造物
- その他 : A～Dに分類されないもの

| 測定箇所番号 | 測定箇所 | 測定年月日      | 測定理由 | 測定結果 (μSv/h) |       |
|--------|------|------------|------|--------------|-------|
|        |      |            |      | 地上100cm      | 地上5cm |
| 1      | スツール | 平成27年6月25日 | その他  | 0.074        | 0.097 |
| 2      | 雨樋   | 平成27年6月25日 | A    | 0.071        | 0.067 |
| 3      | 植込地  | 平成27年6月25日 | B    | 0.068        | 0.082 |
| 4      |      |            |      |              |       |
| 5      |      |            |      |              |       |
| 6      |      |            |      |              |       |
| 7      |      |            |      |              |       |
| 8      |      |            |      |              |       |
| 9      |      |            |      |              |       |
| 10     |      |            |      |              |       |
| 11     |      |            |      |              |       |
| 12     |      |            |      |              |       |
| 13     |      |            |      |              |       |
| 14     |      |            |      |              |       |
| 15     |      |            |      |              |       |
| 16     |      |            |      |              |       |
| 17     |      |            |      |              |       |
| 18     |      |            |      |              |       |
| 19     |      |            |      |              |       |
| 20     |      |            |      |              |       |

## 測定結果

|     |           |
|-----|-----------|
| 施設名 | 東中延公園     |
| 所在地 | 東中延2-10-2 |

### 【測定理由の分類】

- A : 雨水が集まるところ及びその出口
- B : 植物及びその根元
- C : 雨水・泥・土がたまりやすいところ
- D : 微粒子などが付着しやすい構造物
- その他 : A～Dに分類されないもの

| 測定箇所番号 | 測定箇所 | 測定年月日      | 測定理由 | 測定結果 (μSv/h) |       |
|--------|------|------------|------|--------------|-------|
|        |      |            |      | 地上100cm      | 地上5cm |
| 1      | 砂場   | 平成27年6月17日 | その他  | 0.037        | 0.040 |
| 2      | 滑り台  | 平成27年6月17日 | その他  | 0.034        | 0.040 |
| 3      | 雨樋   | 平成27年6月17日 | A    | 0.037        | 0.050 |
| 4      | 植込   | 平成27年6月17日 | B    | 0.040        | 0.051 |
| 5      |      |            |      |              |       |
| 6      |      |            |      |              |       |
| 7      |      |            |      |              |       |
| 8      |      |            |      |              |       |
| 9      |      |            |      |              |       |
| 10     |      |            |      |              |       |
| 11     |      |            |      |              |       |
| 12     |      |            |      |              |       |
| 13     |      |            |      |              |       |
| 14     |      |            |      |              |       |
| 15     |      |            |      |              |       |
| 16     |      |            |      |              |       |
| 17     |      |            |      |              |       |
| 18     |      |            |      |              |       |
| 19     |      |            |      |              |       |
| 20     |      |            |      |              |       |

## 測定結果

|     |            |
|-----|------------|
| 施設名 | 東八ツ山公園     |
| 所在地 | 北品川1-15-11 |

### 【測定理由の分類】

- A : 雨水が集まるところ及びその出口
- B : 植物及びその根元
- C : 雨水・泥・土がたまりやすいところ
- D : 微粒子などが付着しやすい構造物
- その他 : A～Dに分類されないもの

| 測定箇所番号 | 測定箇所 | 測定年月日      | 測定理由 | 測定結果 (μSv/h) |       |
|--------|------|------------|------|--------------|-------|
|        |      |            |      | 地上100cm      | 地上5cm |
| 1      | ベンチ  | 平成27年6月25日 | その他  | 0.051        | 0.065 |
| 2      | 滑り台  | 平成27年6月25日 | その他  | 0.042        | 0.044 |
| 3      | 横断側溝 | 平成27年6月25日 | A    | 0.048        | 0.043 |
| 4      | 植込   | 平成27年6月25日 | B    | 0.050        | 0.057 |
| 5      |      |            |      |              |       |
| 6      |      |            |      |              |       |
| 7      |      |            |      |              |       |
| 8      |      |            |      |              |       |
| 9      |      |            |      |              |       |
| 10     |      |            |      |              |       |
| 11     |      |            |      |              |       |
| 12     |      |            |      |              |       |
| 13     |      |            |      |              |       |
| 14     |      |            |      |              |       |
| 15     |      |            |      |              |       |
| 16     |      |            |      |              |       |
| 17     |      |            |      |              |       |
| 18     |      |            |      |              |       |
| 19     |      |            |      |              |       |
| 20     |      |            |      |              |       |

## 測定結果

|     |           |
|-----|-----------|
| 施設名 | ひのみ広場     |
| 所在地 | 戸越5-20-15 |

### 【測定理由の分類】

- A : 雨水が集まるところ及びその出口
- B : 植物及びその根元
- C : 雨水・泥・土がたまりやすいところ
- D : 微粒子などが付着しやすい構造物
- その他 : A～Dに分類されないもの

| 測定箇所番号 | 測定箇所   | 測定年月日      | 測定理由 | 測定結果 (μSv/h) |       |
|--------|--------|------------|------|--------------|-------|
|        |        |            |      | 地上100cm      | 地上5cm |
| 1      | かまどベンチ | 平成27年6月18日 | その他  | 0.042        | 0.049 |
| 2      | 水飲み    | 平成27年6月18日 | その他  | 0.054        | 0.070 |
| 3      | 横断側溝   | 平成27年6月18日 | A    | 0.043        | 0.045 |
| 4      | 植込地    | 平成27年6月18日 | B    | 0.044        | 0.054 |
| 5      |        |            |      |              |       |
| 6      |        |            |      |              |       |
| 7      |        |            |      |              |       |
| 8      |        |            |      |              |       |
| 9      |        |            |      |              |       |
| 10     |        |            |      |              |       |
| 11     |        |            |      |              |       |
| 12     |        |            |      |              |       |
| 13     |        |            |      |              |       |
| 14     |        |            |      |              |       |
| 15     |        |            |      |              |       |
| 16     |        |            |      |              |       |
| 17     |        |            |      |              |       |
| 18     |        |            |      |              |       |
| 19     |        |            |      |              |       |
| 20     |        |            |      |              |       |

## 測定結果

|     |          |
|-----|----------|
| 施設名 | ひふみ公園    |
| 所在地 | 大崎2-2-11 |

### 【測定理由の分類】

- A : 雨水が集まるところ及びその出口
- B : 植物及びその根元
- C : 雨水・泥・土がたまりやすいところ
- D : 微粒子などが付着しやすい構造物
- その他 : A～Dに分類されないもの

| 測定箇所番号 | 測定箇所 | 測定年月日      | 測定理由 | 測定結果 (μSv/h) |       |
|--------|------|------------|------|--------------|-------|
|        |      |            |      | 地上100cm      | 地上5cm |
| 1      | ベンチ  | 平成27年6月15日 | その他  | 0.057        | 0.069 |
| 2      | 滑り台  | 平成27年6月15日 | その他  | 0.053        | 0.066 |
| 3      | 横断側溝 | 平成27年6月15日 | A    | 0.050        | 0.059 |
| 4      | 植込   | 平成27年6月15日 | B    | 0.045        | 0.048 |
| 5      |      |            |      |              |       |
| 6      |      |            |      |              |       |
| 7      |      |            |      |              |       |
| 8      |      |            |      |              |       |
| 9      |      |            |      |              |       |
| 10     |      |            |      |              |       |
| 11     |      |            |      |              |       |
| 12     |      |            |      |              |       |
| 13     |      |            |      |              |       |
| 14     |      |            |      |              |       |
| 15     |      |            |      |              |       |
| 16     |      |            |      |              |       |
| 17     |      |            |      |              |       |
| 18     |      |            |      |              |       |
| 19     |      |            |      |              |       |
| 20     |      |            |      |              |       |



## 測定結果

|     |            |
|-----|------------|
| 施設名 | 百反坂下児童遊園   |
| 所在地 | 西品川3-20-22 |

### 【測定理由の分類】

- A : 雨水が集まるところ及びその出口
- B : 植物及びその根元
- C : 雨水・泥・土がたまりやすいところ
- D : 微粒子などが付着しやすい構造物
- その他 : A～Dに分類されないもの

| 測定箇所番号 | 測定箇所 | 測定年月日      | 測定理由 | 測定結果 (μSv/h) |       |
|--------|------|------------|------|--------------|-------|
|        |      |            |      | 地上100cm      | 地上5cm |
| 1      | 公園中央 | 平成27年6月15日 | その他  | 0.037        | 0.046 |
| 2      | 遊具   | 平成27年6月15日 | その他  | 0.038        | 0.045 |
| 3      | 雨樋   | 平成27年6月15日 | A    | 0.052        | 0.049 |
| 4      | 植込   | 平成27年6月15日 | B    | 0.034        | 0.036 |
| 5      |      |            |      |              |       |
| 6      |      |            |      |              |       |
| 7      |      |            |      |              |       |
| 8      |      |            |      |              |       |
| 9      |      |            |      |              |       |
| 10     |      |            |      |              |       |
| 11     |      |            |      |              |       |
| 12     |      |            |      |              |       |
| 13     |      |            |      |              |       |
| 14     |      |            |      |              |       |
| 15     |      |            |      |              |       |
| 16     |      |            |      |              |       |
| 17     |      |            |      |              |       |
| 18     |      |            |      |              |       |
| 19     |      |            |      |              |       |
| 20     |      |            |      |              |       |

## 測定結果

|     |         |
|-----|---------|
| 施設名 | ひらさん広場  |
| 所在地 | 平塚3-9-1 |

### 【測定理由の分類】

- A : 雨水が集まるところ及びその出口
- B : 植物及びその根元
- C : 雨水・泥・土がたまりやすいところ
- D : 微粒子などが付着しやすい構造物
- その他 : A～Dに分類されないもの

| 測定箇所番号 | 測定箇所          | 測定年月日      | 測定理由 | 測定結果<br>( $\mu$ Sv/h) |       |
|--------|---------------|------------|------|-----------------------|-------|
|        |               |            |      | 地上100cm               | 地上5cm |
| 1      | グラウンド中央       | 平成27年6月17日 | その他  | 0.077                 | 0.087 |
| 2      | 雨樋 1          | 平成27年6月17日 | A    | 0.046                 | 0.039 |
| 3      | 植込 1          | 平成27年6月17日 | B    | 0.044                 | 0.054 |
| 4      | ベンチ 1         | 平成27年6月17日 | その他  | 0.042                 | 0.064 |
| 5      | 雨樋 2          | 平成27年6月17日 | A    | 0.046                 | 0.039 |
| 6      | 植込 2          | 平成27年6月17日 | B    | 0.050                 | 0.048 |
| 7      | ベンチ 2         | 平成27年6月17日 | その他  | 0.041                 | 0.059 |
| 8      | 横断側溝 (グラウンド内) | 平成27年6月17日 | A    | 0.070                 | 0.062 |
| 9      |               |            |      |                       |       |
| 10     |               |            |      |                       |       |
| 11     |               |            |      |                       |       |
| 12     |               |            |      |                       |       |
| 13     |               |            |      |                       |       |
| 14     |               |            |      |                       |       |
| 15     |               |            |      |                       |       |
| 16     |               |            |      |                       |       |
| 17     |               |            |      |                       |       |
| 18     |               |            |      |                       |       |
| 19     |               |            |      |                       |       |
| 20     |               |            |      |                       |       |

## 測定結果

|     |         |
|-----|---------|
| 施設名 | 平塚公園    |
| 所在地 | 荏原4-5-2 |

### 【測定理由の分類】

- A : 雨水が集まるところ及びその出口
- B : 植物及びその根元
- C : 雨水・泥・土がたまりやすいところ
- D : 微粒子などが付着しやすい構造物
- その他 : A～Dに分類されないもの

| 測定箇所番号 | 測定箇所 | 測定年月日      | 測定理由 | 測定結果 (μSv/h) |       |
|--------|------|------------|------|--------------|-------|
|        |      |            |      | 地上100cm      | 地上5cm |
| 1      | ベンチ  | 平成27年6月16日 | その他  | 0.040        | 0.043 |
| 2      | 滑り台  | 平成27年6月16日 | その他  | 0.040        | 0.041 |
| 3      | 雨樋   | 平成27年6月16日 | A    | 0.040        | 0.045 |
| 4      | 植込   | 平成27年6月16日 | B    | 0.047        | 0.059 |
| 5      |      |            |      |              |       |
| 6      |      |            |      |              |       |
| 7      |      |            |      |              |       |
| 8      |      |            |      |              |       |
| 9      |      |            |      |              |       |
| 10     |      |            |      |              |       |
| 11     |      |            |      |              |       |
| 12     |      |            |      |              |       |
| 13     |      |            |      |              |       |
| 14     |      |            |      |              |       |
| 15     |      |            |      |              |       |
| 16     |      |            |      |              |       |
| 17     |      |            |      |              |       |
| 18     |      |            |      |              |       |
| 19     |      |            |      |              |       |
| 20     |      |            |      |              |       |

## 測定結果

|     |          |
|-----|----------|
| 施設名 | 平塚たけのこ公園 |
| 所在地 | 平塚1-17-7 |

### 【測定理由の分類】

- A : 雨水が集まるところ及びその出口
- B : 植物及びその根元
- C : 雨水・泥・土がたまりやすいところ
- D : 微粒子などが付着しやすい構造物
- その他 : A～Dに分類されないもの

| 測定箇所番号 | 測定箇所 | 測定年月日      | 測定理由 | 測定結果<br>( $\mu$ Sv/h) |       |
|--------|------|------------|------|-----------------------|-------|
|        |      |            |      | 地上100cm               | 地上5cm |
| 1      | 砂場   | 平成27年6月16日 | その他  | 0.042                 | 0.044 |
| 2      | 滑り台  | 平成27年6月16日 | その他  | 0.041                 | 0.035 |
| 3      | 雨樋   | 平成27年6月16日 | A    | 0.056                 | 0.051 |
| 4      | 植込地  | 平成27年6月16日 | B    | 0.049                 | 0.061 |
| 5      |      |            |      |                       |       |
| 6      |      |            |      |                       |       |
| 7      |      |            |      |                       |       |
| 8      |      |            |      |                       |       |
| 9      |      |            |      |                       |       |
| 10     |      |            |      |                       |       |
| 11     |      |            |      |                       |       |
| 12     |      |            |      |                       |       |
| 13     |      |            |      |                       |       |
| 14     |      |            |      |                       |       |
| 15     |      |            |      |                       |       |
| 16     |      |            |      |                       |       |
| 17     |      |            |      |                       |       |
| 18     |      |            |      |                       |       |
| 19     |      |            |      |                       |       |
| 20     |      |            |      |                       |       |

## 測定結果

|     |          |
|-----|----------|
| 施設名 | 平塚中央公園   |
| 所在地 | 平塚2-2-12 |

### 【測定理由の分類】

- A : 雨水が集まるところ及びその出口
- B : 植物及びその根元
- C : 雨水・泥・土がたまりやすいところ
- D : 微粒子などが付着しやすい構造物
- その他 : A～Dに分類されないもの

| 測定箇所番号 | 測定箇所 | 測定年月日      | 測定理由 | 測定結果 (μSv/h) |       |
|--------|------|------------|------|--------------|-------|
|        |      |            |      | 地上100cm      | 地上5cm |
| 1      | ベンチ  | 平成27年6月16日 | その他  | 0.062        | 0.078 |
| 2      | 遊具   | 平成27年6月16日 | その他  | 0.068        | 0.083 |
| 3      | 雨樋   | 平成27年6月16日 | A    | 0.058        | 0.062 |
| 4      | 植込地  | 平成27年6月16日 | B    | 0.047        | 0.050 |
| 5      |      |            |      |              |       |
| 6      |      |            |      |              |       |
| 7      |      |            |      |              |       |
| 8      |      |            |      |              |       |
| 9      |      |            |      |              |       |
| 10     |      |            |      |              |       |
| 11     |      |            |      |              |       |
| 12     |      |            |      |              |       |
| 13     |      |            |      |              |       |
| 14     |      |            |      |              |       |
| 15     |      |            |      |              |       |
| 16     |      |            |      |              |       |
| 17     |      |            |      |              |       |
| 18     |      |            |      |              |       |
| 19     |      |            |      |              |       |
| 20     |      |            |      |              |       |

## 測定結果

|     |          |
|-----|----------|
| 施設名 | 広町公園     |
| 所在地 | 広町1-3-30 |

### 【測定理由の分類】

- A : 雨水が集まるところ及びその出口
- B : 植物及びその根元
- C : 雨水・泥・土がたまりやすいところ
- D : 微粒子などが付着しやすい構造物
- その他 : A～Dに分類されないもの

| 測定箇所番号 | 測定箇所 | 測定年月日      | 測定理由 | 測定結果 (μSv/h) |       |
|--------|------|------------|------|--------------|-------|
|        |      |            |      | 地上100cm      | 地上5cm |
| 1      | スツール | 平成27年6月23日 | その他  | 0.058        | 0.070 |
| 2      | 鉄棒   | 平成27年6月23日 | その他  | 0.052        | 0.067 |
| 3      | 水飲み  | 平成27年6月23日 | A    | 0.054        | 0.065 |
| 4      | 植込   | 平成27年6月23日 | B    | 0.054        | 0.070 |
| 5      |      |            |      |              |       |
| 6      |      |            |      |              |       |
| 7      |      |            |      |              |       |
| 8      |      |            |      |              |       |
| 9      |      |            |      |              |       |
| 10     |      |            |      |              |       |
| 11     |      |            |      |              |       |
| 12     |      |            |      |              |       |
| 13     |      |            |      |              |       |
| 14     |      |            |      |              |       |
| 15     |      |            |      |              |       |
| 16     |      |            |      |              |       |
| 17     |      |            |      |              |       |
| 18     |      |            |      |              |       |
| 19     |      |            |      |              |       |
| 20     |      |            |      |              |       |

## 測定結果

|     |           |
|-----|-----------|
| 施設名 | 品海公園      |
| 所在地 | 北品川1-30-9 |

### 【測定理由の分類】

- A : 雨水が集まるところ及びその出口
- B : 植物及びその根元
- C : 雨水・泥・土がたまりやすいところ
- D : 微粒子などが付着しやすい構造物
- その他 : A～Dに分類されないもの

| 測定箇所番号 | 測定箇所 | 測定年月日      | 測定理由 | 測定結果 (μSv/h) |       |
|--------|------|------------|------|--------------|-------|
|        |      |            |      | 地上100cm      | 地上5cm |
| 1      | ベンチ  | 平成27年6月25日 | その他  | 0.045        | 0.051 |
| 2      | ブランコ | 平成27年6月25日 | その他  | 0.045        | 0.044 |
| 3      | 横断側溝 | 平成27年6月25日 | A    | 0.041        | 0.042 |
| 4      | 植込   | 平成27年6月25日 | B    | 0.050        | 0.056 |
| 5      |      |            |      |              |       |
| 6      |      |            |      |              |       |
| 7      |      |            |      |              |       |
| 8      |      |            |      |              |       |
| 9      |      |            |      |              |       |
| 10     |      |            |      |              |       |
| 11     |      |            |      |              |       |
| 12     |      |            |      |              |       |
| 13     |      |            |      |              |       |
| 14     |      |            |      |              |       |
| 15     |      |            |      |              |       |
| 16     |      |            |      |              |       |
| 17     |      |            |      |              |       |
| 18     |      |            |      |              |       |
| 19     |      |            |      |              |       |
| 20     |      |            |      |              |       |

## 測定結果

|     |           |
|-----|-----------|
| 施設名 | 富士見ヶ丘児童遊園 |
| 所在地 | 西大井5-7-3  |

### 【測定理由の分類】

- A : 雨水が集まるところ及びその出口
- B : 植物及びその根元
- C : 雨水・泥・土がたまりやすいところ
- D : 微粒子などが付着しやすい構造物
- その他 : A～Dに分類されないもの

| 測定箇所番号 | 測定箇所 | 測定年月日      | 測定理由 | 測定結果<br>( $\mu$ Sv/h) |       |
|--------|------|------------|------|-----------------------|-------|
|        |      |            |      | 地上100cm               | 地上5cm |
| 1      | 砂場   | 平成27年6月18日 | その他  | 0.037                 | 0.038 |
| 2      | ブランコ | 平成27年6月18日 | その他  | 0.039                 | 0.041 |
| 3      | 雨桧   | 平成27年6月18日 | A    | 0.035                 | 0.035 |
| 4      | 植込   | 平成27年6月18日 | B    | 0.041                 | 0.050 |
| 5      |      |            |      |                       |       |
| 6      |      |            |      |                       |       |
| 7      |      |            |      |                       |       |
| 8      |      |            |      |                       |       |
| 9      |      |            |      |                       |       |
| 10     |      |            |      |                       |       |
| 11     |      |            |      |                       |       |
| 12     |      |            |      |                       |       |
| 13     |      |            |      |                       |       |
| 14     |      |            |      |                       |       |
| 15     |      |            |      |                       |       |
| 16     |      |            |      |                       |       |
| 17     |      |            |      |                       |       |
| 18     |      |            |      |                       |       |
| 19     |      |            |      |                       |       |
| 20     |      |            |      |                       |       |



## 測定結果

|     |          |
|-----|----------|
| 施設名 | 二葉公園     |
| 所在地 | 二葉4-13-5 |

### 【測定理由の分類】

- A : 雨水が集まるところ及びその出口
- B : 植物及びその根元
- C : 雨水・泥・土がたまりやすいところ
- D : 微粒子などが付着しやすい構造物
- その他 : A～Dに分類されないもの

| 測定箇所番号 | 測定箇所 | 測定年月日      | 測定理由 | 測定結果 (μSv/h) |       |
|--------|------|------------|------|--------------|-------|
|        |      |            |      | 地上100cm      | 地上5cm |
| 1      | 砂場   | 平成27年6月18日 | その他  | 0.034        | 0.035 |
| 2      | 遊具   | 平成27年6月18日 | その他  | 0.033        | 0.034 |
| 3      | 雨樋   | 平成27年6月18日 | A    | 0.039        | 0.044 |
| 4      | 植込   | 平成27年6月18日 | B    | 0.046        | 0.048 |
| 5      |      |            |      |              |       |
| 6      |      |            |      |              |       |
| 7      |      |            |      |              |       |
| 8      |      |            |      |              |       |
| 9      |      |            |      |              |       |
| 10     |      |            |      |              |       |
| 11     |      |            |      |              |       |
| 12     |      |            |      |              |       |
| 13     |      |            |      |              |       |
| 14     |      |            |      |              |       |
| 15     |      |            |      |              |       |
| 16     |      |            |      |              |       |
| 17     |      |            |      |              |       |
| 18     |      |            |      |              |       |
| 19     |      |            |      |              |       |
| 20     |      |            |      |              |       |

## 測定結果

|     |             |
|-----|-------------|
| 施設名 | 二葉中央のんき通り広場 |
| 所在地 | 二葉3-17-14   |

### 【測定理由の分類】

- A : 雨水が集まるところ及びその出口
- B : 植物及びその根元
- C : 雨水・泥・土がたまりやすいところ
- D : 微粒子などが付着しやすい構造物
- その他 : A～Dに分類されないもの

| 測定箇所番号 | 測定箇所 | 測定年月日      | 測定理由 | 測定結果 (μSv/h) |       |
|--------|------|------------|------|--------------|-------|
|        |      |            |      | 地上100cm      | 地上5cm |
| 1      | 中央   | 平成27年6月18日 | その他  | 0.037        | 0.040 |
| 2      | 遊具   | 平成27年6月18日 | その他  | 0.039        | 0.039 |
| 3      | 雨桧   | 平成27年6月18日 | A    | 0.038        | 0.037 |
| 4      | 植込   | 平成27年6月18日 | B    | 0.041        | 0.042 |
| 5      |      |            |      |              |       |
| 6      |      |            |      |              |       |
| 7      |      |            |      |              |       |
| 8      |      |            |      |              |       |
| 9      |      |            |      |              |       |
| 10     |      |            |      |              |       |
| 11     |      |            |      |              |       |
| 12     |      |            |      |              |       |
| 13     |      |            |      |              |       |
| 14     |      |            |      |              |       |
| 15     |      |            |      |              |       |
| 16     |      |            |      |              |       |
| 17     |      |            |      |              |       |
| 18     |      |            |      |              |       |
| 19     |      |            |      |              |       |
| 20     |      |            |      |              |       |

## 測定結果

|     |            |
|-----|------------|
| 施設名 | 二葉4-13開放広場 |
| 所在地 | 二葉4-13-13  |

### 【測定理由の分類】

- A : 雨水が集まるところ及びその出口
- B : 植物及びその根元
- C : 雨水・泥・土がたまりやすいところ
- D : 微粒子などが付着しやすい構造物
- その他 : A～Dに分類されないもの

| 測定箇所番号 | 測定箇所 | 測定年月日      | 測定理由 | 測定結果 (μSv/h) |       |
|--------|------|------------|------|--------------|-------|
|        |      |            |      | 地上100cm      | 地上5cm |
| 1      | 広場中央 | 平成27年6月18日 | その他  | 0.049        | 0.055 |
| 2      | 広場隅  | 平成27年6月18日 | その他  | 0.050        | 0.054 |
| 3      | 雨桧   | 平成27年6月18日 | A    | 0.046        | 0.047 |
| 4      | 街灯下  | 平成27年6月18日 | その他  | 0.049        | 0.056 |
| 5      |      |            |      |              |       |
| 6      |      |            |      |              |       |
| 7      |      |            |      |              |       |
| 8      |      |            |      |              |       |
| 9      |      |            |      |              |       |
| 10     |      |            |      |              |       |
| 11     |      |            |      |              |       |
| 12     |      |            |      |              |       |
| 13     |      |            |      |              |       |
| 14     |      |            |      |              |       |
| 15     |      |            |      |              |       |
| 16     |      |            |      |              |       |
| 17     |      |            |      |              |       |
| 18     |      |            |      |              |       |
| 19     |      |            |      |              |       |
| 20     |      |            |      |              |       |

## 測定結果

|     |           |
|-----|-----------|
| 施設名 | 二日市公園     |
| 所在地 | 南品川6-7-15 |

### 【測定理由の分類】

- A : 雨水が集まるところ及びその出口
- B : 植物及びその根元
- C : 雨水・泥・土がたまりやすいところ
- D : 微粒子などが付着しやすい構造物
- その他 : A～Dに分類されないもの

| 測定箇所番号 | 測定箇所 | 測定年月日      | 測定理由 | 測定結果 (μSv/h) |       |
|--------|------|------------|------|--------------|-------|
|        |      |            |      | 地上100cm      | 地上5cm |
| 1      | 砂場   | 平成27年6月23日 | その他  | 0.048        | 0.046 |
| 2      | 滑り台  | 平成27年6月23日 | その他  | 0.058        | 0.064 |
| 3      | 雨樋   | 平成27年6月23日 | A    | 0.058        | 0.047 |
| 4      | 植込   | 平成27年6月23日 | B    | 0.064        | 0.062 |
| 5      |      |            |      |              |       |
| 6      |      |            |      |              |       |
| 7      |      |            |      |              |       |
| 8      |      |            |      |              |       |
| 9      |      |            |      |              |       |
| 10     |      |            |      |              |       |
| 11     |      |            |      |              |       |
| 12     |      |            |      |              |       |
| 13     |      |            |      |              |       |
| 14     |      |            |      |              |       |
| 15     |      |            |      |              |       |
| 16     |      |            |      |              |       |
| 17     |      |            |      |              |       |
| 18     |      |            |      |              |       |
| 19     |      |            |      |              |       |
| 20     |      |            |      |              |       |

## 測定結果

|     |                  |
|-----|------------------|
| 施設名 | 不動前緑道            |
| 所在地 | 小山1-10-1, 2-5-1他 |

### 【測定理由の分類】

- A : 雨水が集まるところ及びその出口
- B : 植物及びその根元
- C : 雨水・泥・土がたまりやすいところ
- D : 微粒子などが付着しやすい構造物
- その他 : A～Dに分類されないもの

| 測定箇所番号 | 測定箇所     | 測定年月日      | 測定理由 | 測定結果 (μSv/h) |       |
|--------|----------|------------|------|--------------|-------|
|        |          |            |      | 地上100cm      | 地上5cm |
| 1      | ベンチ      | 平成27年6月16日 | その他  | 0.046        | 0.068 |
| 2      | ボランティア倉庫 | 平成27年6月16日 | その他  | 0.053        | 0.061 |
| 3      | 雨樋       | 平成27年6月16日 | A    | 0.046        | 0.053 |
| 4      | 植込地      | 平成27年6月16日 | B    | 0.054        | 0.062 |
| 5      |          |            |      |              |       |
| 6      |          |            |      |              |       |
| 7      |          |            |      |              |       |
| 8      |          |            |      |              |       |
| 9      |          |            |      |              |       |
| 10     |          |            |      |              |       |
| 11     |          |            |      |              |       |
| 12     |          |            |      |              |       |
| 13     |          |            |      |              |       |
| 14     |          |            |      |              |       |
| 15     |          |            |      |              |       |
| 16     |          |            |      |              |       |
| 17     |          |            |      |              |       |
| 18     |          |            |      |              |       |
| 19     |          |            |      |              |       |
| 20     |          |            |      |              |       |

## 測定結果

|     |           |
|-----|-----------|
| 施設名 | 文庫の森      |
| 所在地 | 豊町1-16-23 |

### 【測定理由の分類】

- A : 雨水が集まるところ及びその出口
- B : 植物及びその根元
- C : 雨水・泥・土がたまりやすいところ
- D : 微粒子などが付着しやすい構造物
- その他 : A～Dに分類されないもの

| 測定箇所番号 | 測定箇所         | 測定年月日      | 測定理由 | 測定結果<br>( $\mu$ Sv/h) |       |
|--------|--------------|------------|------|-----------------------|-------|
|        |              |            |      | 地上100cm               | 地上5cm |
| 1      | トイレ建屋入口付近    | 平成27年6月22日 | その他  | 0.062                 | 0.069 |
| 2      | トイレ入口横断側溝    | 平成27年6月22日 | A    | 0.054                 | 0.059 |
| 3      | 芝生中央 1       | 平成27年6月22日 | B    | 0.026                 | 0.030 |
| 4      | 旧三井文庫第2書庫案内前 | 平成27年6月22日 | その他  | 0.059                 | 0.076 |
| 5      | 雨樋           | 平成27年6月22日 | A    | 0.058                 | 0.070 |
| 6      | 芝生中央 2       | 平成27年6月22日 | B    | 0.032                 | 0.037 |
| 7      | 池内橋たもと横断側溝   | 平成27年6月22日 | A    | 0.047                 | 0.050 |
| 8      | 植込地          | 平成27年6月22日 | B    | 0.045                 | 0.049 |
| 9      |              |            |      |                       |       |
| 10     |              |            |      |                       |       |
| 11     |              |            |      |                       |       |
| 12     |              |            |      |                       |       |
| 13     |              |            |      |                       |       |
| 14     |              |            |      |                       |       |
| 15     |              |            |      |                       |       |
| 16     |              |            |      |                       |       |
| 17     |              |            |      |                       |       |
| 18     |              |            |      |                       |       |
| 19     |              |            |      |                       |       |
| 20     |              |            |      |                       |       |

## 測定結果

|     |         |
|-----|---------|
| 施設名 | 弁天通り公園  |
| 所在地 | 中延5-3-8 |

### 【測定理由の分類】

- A : 雨水が集まるところ及びその出口
- B : 植物及びその根元
- C : 雨水・泥・土がたまりやすいところ
- D : 微粒子などが付着しやすい構造物
- その他 : A～Dに分類されないもの

| 測定箇所番号 | 測定箇所    | 測定年月日      | 測定理由 | 測定結果 (μSv/h) |       |
|--------|---------|------------|------|--------------|-------|
|        |         |            |      | 地上100cm      | 地上5cm |
| 1      | ベンチ     | 平成27年6月17日 | その他  | 0.049        | 0.055 |
| 2      | スプリング遊具 | 平成27年6月17日 | その他  | 0.047        | 0.053 |
| 3      | 雨桮      | 平成27年6月17日 | A    | 0.058        | 0.048 |
| 4      | 植込地     | 平成27年6月17日 | B    | 0.051        | 0.058 |
| 5      |         |            |      |              |       |
| 6      |         |            |      |              |       |
| 7      |         |            |      |              |       |
| 8      |         |            |      |              |       |
| 9      |         |            |      |              |       |
| 10     |         |            |      |              |       |
| 11     |         |            |      |              |       |
| 12     |         |            |      |              |       |
| 13     |         |            |      |              |       |
| 14     |         |            |      |              |       |
| 15     |         |            |      |              |       |
| 16     |         |            |      |              |       |
| 17     |         |            |      |              |       |
| 18     |         |            |      |              |       |
| 19     |         |            |      |              |       |
| 20     |         |            |      |              |       |

## 測定結果

|     |         |
|-----|---------|
| 施設名 | ほうさん広場  |
| 所在地 | 豊町3-4-2 |

### 【測定理由の分類】

- A : 雨水が集まるところ及びその出口
- B : 植物及びその根元
- C : 雨水・泥・土がたまりやすいところ
- D : 微粒子などが付着しやすい構造物
- その他 : A～Dに分類されないもの

| 測定箇所番号 | 測定箇所      | 測定年月日      | 測定理由 | 測定結果 (μSv/h) |       |
|--------|-----------|------------|------|--------------|-------|
|        |           |            |      | 地上100cm      | 地上5cm |
| 1      | ベンチ       | 平成27年6月18日 | その他  | 0.034        | 0.038 |
| 2      | 広場中央      | 平成27年6月18日 | その他  | 0.045        | 0.035 |
| 3      | 雨桟 (横断のみ) | 平成27年6月18日 | A    | 0.037        | 0.041 |
| 4      | 植込地       | 平成27年6月18日 | B    | 0.037        | 0.046 |
| 5      |           |            |      |              |       |
| 6      |           |            |      |              |       |
| 7      |           |            |      |              |       |
| 8      |           |            |      |              |       |
| 9      |           |            |      |              |       |
| 10     |           |            |      |              |       |
| 11     |           |            |      |              |       |
| 12     |           |            |      |              |       |
| 13     |           |            |      |              |       |
| 14     |           |            |      |              |       |
| 15     |           |            |      |              |       |
| 16     |           |            |      |              |       |
| 17     |           |            |      |              |       |
| 18     |           |            |      |              |       |
| 19     |           |            |      |              |       |
| 20     |           |            |      |              |       |



## 測定結果

|     |           |
|-----|-----------|
| 施設名 | 本三くじら広場   |
| 所在地 | 西五反田4-4-7 |

### 【測定理由の分類】

- A : 雨水が集まるところ及びその出口
- B : 植物及びその根元
- C : 雨水・泥・土がたまりやすいところ
- D : 微粒子などが付着しやすい構造物
- その他 : A～Dに分類されないもの

| 測定箇所番号 | 測定箇所 | 測定年月日      | 測定理由 | 測定結果<br>( $\mu$ Sv/h) |       |
|--------|------|------------|------|-----------------------|-------|
|        |      |            |      | 地上100cm               | 地上5cm |
| 1      | ベンチ  | 平成27年6月15日 | その他  | 0.054                 | 0.049 |
| 2      | 雨樋   | 平成27年6月15日 | A    | 0.047                 | 0.045 |
| 3      | 横断側溝 | 平成27年6月15日 | A    | 0.054                 | 0.056 |
| 4      | 植込地  | 平成27年6月15日 | B    | 0.046                 | 0.048 |
| 5      |      |            |      |                       |       |
| 6      |      |            |      |                       |       |
| 7      |      |            |      |                       |       |
| 8      |      |            |      |                       |       |
| 9      |      |            |      |                       |       |
| 10     |      |            |      |                       |       |
| 11     |      |            |      |                       |       |
| 12     |      |            |      |                       |       |
| 13     |      |            |      |                       |       |
| 14     |      |            |      |                       |       |
| 15     |      |            |      |                       |       |
| 16     |      |            |      |                       |       |
| 17     |      |            |      |                       |       |
| 18     |      |            |      |                       |       |
| 19     |      |            |      |                       |       |
| 20     |      |            |      |                       |       |

## 測定結果

|     |           |
|-----|-----------|
| 施設名 | 三ツ木公園     |
| 所在地 | 西品川2-6-11 |

### 【測定理由の分類】

- A : 雨水が集まるところ及びその出口
- B : 植物及びその根元
- C : 雨水・泥・土がたまりやすいところ
- D : 微粒子などが付着しやすい構造物
- その他 : A～Dに分類されないもの

| 測定箇所番号 | 測定箇所 | 測定年月日      | 測定理由 | 測定結果 (μSv/h) |       |
|--------|------|------------|------|--------------|-------|
|        |      |            |      | 地上100cm      | 地上5cm |
| 1      | 公園中央 | 平成27年6月15日 | その他  | 0.036        | 0.040 |
| 2      | 遊具   | 平成27年6月15日 | その他  | 0.037        | 0.042 |
| 3      | 雨桧   | 平成27年6月15日 | A    | 0.040        | 0.052 |
| 4      | 植込   | 平成27年6月15日 | B    | 0.047        | 0.054 |
| 5      |      |            |      |              |       |
| 6      |      |            |      |              |       |
| 7      |      |            |      |              |       |
| 8      |      |            |      |              |       |
| 9      |      |            |      |              |       |
| 10     |      |            |      |              |       |
| 11     |      |            |      |              |       |
| 12     |      |            |      |              |       |
| 13     |      |            |      |              |       |
| 14     |      |            |      |              |       |
| 15     |      |            |      |              |       |
| 16     |      |            |      |              |       |
| 17     |      |            |      |              |       |
| 18     |      |            |      |              |       |
| 19     |      |            |      |              |       |
| 20     |      |            |      |              |       |

## 測定結果

|     |           |
|-----|-----------|
| 施設名 | 三ツ木児童遊園   |
| 所在地 | 西品川2-9-18 |

### 【測定理由の分類】

- A : 雨水が集まるところ及びその出口
- B : 植物及びその根元
- C : 雨水・泥・土がたまりやすいところ
- D : 微粒子などが付着しやすい構造物
- その他 : A～Dに分類されないもの

| 測定箇所番号 | 測定箇所 | 測定年月日      | 測定理由 | 測定結果 (μSv/h) |       |
|--------|------|------------|------|--------------|-------|
|        |      |            |      | 地上100cm      | 地上5cm |
| 1      | 砂場   | 平成27年6月22日 | その他  | 0.046        | 0.053 |
| 2      | 遊具   | 平成27年6月22日 | その他  | 0.039        | 0.044 |
| 3      | 雨桧   | 平成27年6月22日 | A    | 0.039        | 0.038 |
| 4      | 植込   | 平成27年6月22日 | B    | 0.044        | 0.052 |
| 5      |      |            |      |              |       |
| 6      |      |            |      |              |       |
| 7      |      |            |      |              |       |
| 8      |      |            |      |              |       |
| 9      |      |            |      |              |       |
| 10     |      |            |      |              |       |
| 11     |      |            |      |              |       |
| 12     |      |            |      |              |       |
| 13     |      |            |      |              |       |
| 14     |      |            |      |              |       |
| 15     |      |            |      |              |       |
| 16     |      |            |      |              |       |
| 17     |      |            |      |              |       |
| 18     |      |            |      |              |       |
| 19     |      |            |      |              |       |
| 20     |      |            |      |              |       |

## 測定結果

|     |                   |
|-----|-------------------|
| 施設名 | みなみ児童遊園           |
| 所在地 | 南大井1-12-9, 1-13-8 |

### 【測定理由の分類】

- A : 雨水が集まるところ及びその出口
- B : 植物及びその根元
- C : 雨水・泥・土がたまりやすいところ
- D : 微粒子などが付着しやすい構造物
- その他 : A～Dに分類されないもの

| 測定箇所番号 | 測定箇所            | 測定年月日      | 測定理由 | 測定結果<br>( $\mu$ Sv/h) |       |
|--------|-----------------|------------|------|-----------------------|-------|
|        |                 |            |      | 地上100cm               | 地上5cm |
| 1      | 畑 1             | 平成27年6月23日 | B    | 0.049                 | 0.048 |
| 2      | 畑 2             | 平成27年6月23日 | B    | 0.049                 | 0.039 |
| 3      | 畑 3             | 平成27年6月23日 | B    | 0.051                 | 0.042 |
| 4      | 水栓排水桝           | 平成27年6月23日 | A    | 0.056                 | 0.062 |
| 5      | ベンチ             | 平成27年6月23日 | その他  | 0.040                 | 0.040 |
| 6      | リンク遊具 プレイスカルプチャ | 平成27年6月23日 | その他  | 0.046                 | 0.036 |
| 7      | 横断側溝            | 平成27年6月23日 | A    | 0.086                 | 0.087 |
| 8      | 植込地             | 平成27年6月23日 | B    | 0.064                 | 0.072 |
| 9      |                 |            |      |                       |       |
| 10     |                 |            |      |                       |       |
| 11     |                 |            |      |                       |       |
| 12     |                 |            |      |                       |       |
| 13     |                 |            |      |                       |       |
| 14     |                 |            |      |                       |       |
| 15     |                 |            |      |                       |       |
| 16     |                 |            |      |                       |       |
| 17     |                 |            |      |                       |       |
| 18     |                 |            |      |                       |       |
| 19     |                 |            |      |                       |       |
| 20     |                 |            |      |                       |       |

## 測定結果

|     |              |
|-----|--------------|
| 施設名 | 南大井4丁目防災活動広場 |
| 所在地 | 南大井4-6-20    |

### 【測定理由の分類】

- A : 雨水が集まるところ及びその出口
- B : 植物及びその根元
- C : 雨水・泥・土がたまりやすいところ
- D : 微粒子などが付着しやすい構造物
- その他 : A～Dに分類されないもの

| 測定箇所番号 | 測定箇所  | 測定年月日      | 測定理由 | 測定結果 (μSv/h) |       |
|--------|-------|------------|------|--------------|-------|
|        |       |            |      | 地上100cm      | 地上5cm |
| 1      | ベンチ 1 | 平成27年6月23日 | その他  | 0.051        | 0.055 |
| 2      | ベンチ 2 | 平成27年6月23日 | その他  | 0.056        | 0.050 |
| 3      | 横断側溝  | 平成27年6月23日 | A    | 0.065        | 0.078 |
| 4      | 植込地   | 平成27年6月23日 | B    | 0.067        | 0.074 |
| 5      |       |            |      |              |       |
| 6      |       |            |      |              |       |
| 7      |       |            |      |              |       |
| 8      |       |            |      |              |       |
| 9      |       |            |      |              |       |
| 10     |       |            |      |              |       |
| 11     |       |            |      |              |       |
| 12     |       |            |      |              |       |
| 13     |       |            |      |              |       |
| 14     |       |            |      |              |       |
| 15     |       |            |      |              |       |
| 16     |       |            |      |              |       |
| 17     |       |            |      |              |       |
| 18     |       |            |      |              |       |
| 19     |       |            |      |              |       |
| 20     |       |            |      |              |       |

## 測定結果

|     |           |
|-----|-----------|
| 施設名 | 南品川児童遊園   |
| 所在地 | 南品川1-2-29 |

### 【測定理由の分類】

- A : 雨水が集まるところ及びその出口
- B : 植物及びその根元
- C : 雨水・泥・土がたまりやすいところ
- D : 微粒子などが付着しやすい構造物
- その他 : A～Dに分類されないもの

| 測定箇所番号 | 測定箇所 | 測定年月日      | 測定理由 | 測定結果 (μSv/h) |       |
|--------|------|------------|------|--------------|-------|
|        |      |            |      | 地上100cm      | 地上5cm |
| 1      | 砂場   | 平成27年6月23日 | その他  | 0.048        | 0.047 |
| 2      | 滑り台  | 平成27年6月23日 | その他  | 0.048        | 0.052 |
| 3      | 水飲み  | 平成27年6月23日 | A    | 0.052        | 0.061 |
| 4      | 植込   | 平成27年6月23日 | B    | 0.053        | 0.056 |
| 5      |      |            |      |              |       |
| 6      |      |            |      |              |       |
| 7      |      |            |      |              |       |
| 8      |      |            |      |              |       |
| 9      |      |            |      |              |       |
| 10     |      |            |      |              |       |
| 11     |      |            |      |              |       |
| 12     |      |            |      |              |       |
| 13     |      |            |      |              |       |
| 14     |      |            |      |              |       |
| 15     |      |            |      |              |       |
| 16     |      |            |      |              |       |
| 17     |      |            |      |              |       |
| 18     |      |            |      |              |       |
| 19     |      |            |      |              |       |
| 20     |      |            |      |              |       |

## 測定結果

|     |           |
|-----|-----------|
| 施設名 | 南品川さくら公園  |
| 所在地 | 南品川5-10-3 |

### 【測定理由の分類】

- A : 雨水が集まるところ及びその出口
- B : 植物及びその根元
- C : 雨水・泥・土がたまりやすいところ
- D : 微粒子などが付着しやすい構造物
- その他 : A～Dに分類されないもの

| 測定箇所番号 | 測定箇所 | 測定年月日      | 測定理由 | 測定結果 (μSv/h) |       |
|--------|------|------------|------|--------------|-------|
|        |      |            |      | 地上100cm      | 地上5cm |
| 1      | ベンチ  | 平成27年6月23日 | その他  | 0.037        | 0.041 |
| 2      | 表示板  | 平成27年6月23日 | その他  | 0.042        | 0.054 |
| 3      | 側溝   | 平成27年6月23日 | A    | 0.038        | 0.036 |
| 4      | 植込   | 平成27年6月23日 | B    | 0.043        | 0.051 |
| 5      |      |            |      |              |       |
| 6      |      |            |      |              |       |
| 7      |      |            |      |              |       |
| 8      |      |            |      |              |       |
| 9      |      |            |      |              |       |
| 10     |      |            |      |              |       |
| 11     |      |            |      |              |       |
| 12     |      |            |      |              |       |
| 13     |      |            |      |              |       |
| 14     |      |            |      |              |       |
| 15     |      |            |      |              |       |
| 16     |      |            |      |              |       |
| 17     |      |            |      |              |       |
| 18     |      |            |      |              |       |
| 19     |      |            |      |              |       |
| 20     |      |            |      |              |       |

## 測定結果

|     |            |
|-----|------------|
| 施設名 | 南品川二丁目児童遊園 |
| 所在地 | 南品川2-11-5  |

### 【測定理由の分類】

- A : 雨水が集まるところ及びその出口
- B : 植物及びその根元
- C : 雨水・泥・土がたまりやすいところ
- D : 微粒子などが付着しやすい構造物
- その他 : A～Dに分類されないもの

| 測定箇所番号 | 測定箇所 | 測定年月日      | 測定理由 | 測定結果 (μSv/h) |       |
|--------|------|------------|------|--------------|-------|
|        |      |            |      | 地上100cm      | 地上5cm |
| 1      | 砂場   | 平成27年6月23日 | その他  | 0.056        | 0.074 |
| 2      | 中央   | 平成27年6月23日 | その他  | 0.036        | 0.038 |
| 3      | 雨桧   | 平成27年6月23日 | A    | 0.053        | 0.058 |
| 4      | 植込   | 平成27年6月23日 | B    | 0.052        | 0.071 |
| 5      |      |            |      |              |       |
| 6      |      |            |      |              |       |
| 7      |      |            |      |              |       |
| 8      |      |            |      |              |       |
| 9      |      |            |      |              |       |
| 10     |      |            |      |              |       |
| 11     |      |            |      |              |       |
| 12     |      |            |      |              |       |
| 13     |      |            |      |              |       |
| 14     |      |            |      |              |       |
| 15     |      |            |      |              |       |
| 16     |      |            |      |              |       |
| 17     |      |            |      |              |       |
| 18     |      |            |      |              |       |
| 19     |      |            |      |              |       |
| 20     |      |            |      |              |       |



## 測定結果

|     |            |
|-----|------------|
| 施設名 | 南品川広場公園    |
| 所在地 | 南品川5-10-27 |

### 【測定理由の分類】

- A : 雨水が集まるところ及びその出口
- B : 植物及びその根元
- C : 雨水・泥・土がたまりやすいところ
- D : 微粒子などが付着しやすい構造物
- その他 : A～Dに分類されないもの

| 測定箇所番号 | 測定箇所 | 測定年月日      | 測定理由 | 測定結果<br>( $\mu$ Sv/h) |       |
|--------|------|------------|------|-----------------------|-------|
|        |      |            |      | 地上100cm               | 地上5cm |
| 1      | 砂場   | 平成27年6月23日 | その他  | 0.045                 | 0.047 |
| 2      | 鉄棒   | 平成27年6月23日 | その他  | 0.043                 | 0.046 |
| 3      | 雨桮   | 平成27年6月23日 | A    | 0.047                 | 0.057 |
| 4      | 植込   | 平成27年6月23日 | B    | 0.046                 | 0.043 |
| 5      |      |            |      |                       |       |
| 6      |      |            |      |                       |       |
| 7      |      |            |      |                       |       |
| 8      |      |            |      |                       |       |
| 9      |      |            |      |                       |       |
| 10     |      |            |      |                       |       |
| 11     |      |            |      |                       |       |
| 12     |      |            |      |                       |       |
| 13     |      |            |      |                       |       |
| 14     |      |            |      |                       |       |
| 15     |      |            |      |                       |       |
| 16     |      |            |      |                       |       |
| 17     |      |            |      |                       |       |
| 18     |      |            |      |                       |       |
| 19     |      |            |      |                       |       |
| 20     |      |            |      |                       |       |

## 測定結果

|     |                   |
|-----|-------------------|
| 施設名 | 南品川6丁目防災活動広場      |
| 所在地 | 南品川6-13-3, 6-14-1 |

### 【測定理由の分類】

- A : 雨水が集まるところ及びその出口
- B : 植物及びその根元
- C : 雨水・泥・土がたまりやすいところ
- D : 微粒子などが付着しやすい構造物
- その他 : A～Dに分類されないもの

| 測定箇所番号 | 測定箇所 | 測定年月日      | 測定理由 | 測定結果 (μSv/h) |       |
|--------|------|------------|------|--------------|-------|
|        |      |            |      | 地上100cm      | 地上5cm |
| 1      | ベンチ  | 平成27年6月23日 | その他  | 0.056        | 0.065 |
| 2      | 時計   | 平成27年6月23日 | その他  | 0.061        | 0.078 |
| 3      | 側溝   | 平成27年6月23日 | A    | 0.059        | 0.051 |
| 4      | 植込   | 平成27年6月23日 | B    | 0.060        | 0.054 |
| 5      |      |            |      |              |       |
| 6      |      |            |      |              |       |
| 7      |      |            |      |              |       |
| 8      |      |            |      |              |       |
| 9      |      |            |      |              |       |
| 10     |      |            |      |              |       |
| 11     |      |            |      |              |       |
| 12     |      |            |      |              |       |
| 13     |      |            |      |              |       |
| 14     |      |            |      |              |       |
| 15     |      |            |      |              |       |
| 16     |      |            |      |              |       |
| 17     |      |            |      |              |       |
| 18     |      |            |      |              |       |
| 19     |      |            |      |              |       |
| 20     |      |            |      |              |       |

## 測定結果

|     |           |
|-----|-----------|
| 施設名 | 峰原公園      |
| 所在地 | 大崎3-17-27 |

### 【測定理由の分類】

- A : 雨水が集まるところ及びその出口
- B : 植物及びその根元
- C : 雨水・泥・土がたまりやすいところ
- D : 微粒子などが付着しやすい構造物
- その他 : A～Dに分類されないもの

| 測定箇所番号 | 測定箇所 | 測定年月日      | 測定理由 | 測定結果<br>( $\mu$ Sv/h) |       |
|--------|------|------------|------|-----------------------|-------|
|        |      |            |      | 地上100cm               | 地上5cm |
| 1      | ベンチ  | 平成27年6月15日 | その他  | 0.041                 | 0.050 |
| 2      | 滑り台  | 平成27年6月15日 | その他  | 0.041                 | 0.051 |
| 3      | 横断側溝 | 平成27年6月15日 | A    | 0.044                 | 0.048 |
| 4      | 植込   | 平成27年6月15日 | B    | 0.048                 | 0.053 |
| 5      |      |            |      |                       |       |
| 6      |      |            |      |                       |       |
| 7      |      |            |      |                       |       |
| 8      |      |            |      |                       |       |
| 9      |      |            |      |                       |       |
| 10     |      |            |      |                       |       |
| 11     |      |            |      |                       |       |
| 12     |      |            |      |                       |       |
| 13     |      |            |      |                       |       |
| 14     |      |            |      |                       |       |
| 15     |      |            |      |                       |       |
| 16     |      |            |      |                       |       |
| 17     |      |            |      |                       |       |
| 18     |      |            |      |                       |       |
| 19     |      |            |      |                       |       |
| 20     |      |            |      |                       |       |

## 測定結果

|     |          |
|-----|----------|
| 施設名 | 宮下公園     |
| 所在地 | 大井2-7-16 |

### 【測定理由の分類】

- A : 雨水が集まるところ及びその出口
- B : 植物及びその根元
- C : 雨水・泥・土がたまりやすいところ
- D : 微粒子などが付着しやすい構造物
- その他 : A～Dに分類されないもの

| 測定箇所番号 | 測定箇所 | 測定年月日      | 測定理由 | 測定結果 (μSv/h) |       |
|--------|------|------------|------|--------------|-------|
|        |      |            |      | 地上100cm      | 地上5cm |
| 1      | 砂場   | 平成27年6月22日 | その他  | 0.048        | 0.057 |
| 2      | 滑り台  | 平成27年6月22日 | その他  | 0.044        | 0.050 |
| 3      | 雨樋   | 平成27年6月22日 | A    | 0.044        | 0.043 |
| 4      | 植込   | 平成27年6月22日 | B    | 0.041        | 0.044 |
| 5      |      |            |      |              |       |
| 6      |      |            |      |              |       |
| 7      |      |            |      |              |       |
| 8      |      |            |      |              |       |
| 9      |      |            |      |              |       |
| 10     |      |            |      |              |       |
| 11     |      |            |      |              |       |
| 12     |      |            |      |              |       |
| 13     |      |            |      |              |       |
| 14     |      |            |      |              |       |
| 15     |      |            |      |              |       |
| 16     |      |            |      |              |       |
| 17     |      |            |      |              |       |
| 18     |      |            |      |              |       |
| 19     |      |            |      |              |       |
| 20     |      |            |      |              |       |

## 測定結果

|     |          |
|-----|----------|
| 施設名 | 宮前坂広場    |
| 所在地 | 戸越2-6-36 |

### 【測定理由の分類】

- A : 雨水が集まるところ及びその出口
- B : 植物及びその根元
- C : 雨水・泥・土がたまりやすいところ
- D : 微粒子などが付着しやすい構造物
- その他 : A～Dに分類されないもの

| 測定箇所番号 | 測定箇所 | 測定年月日      | 測定理由 | 測定結果<br>( $\mu$ Sv/h) |       |
|--------|------|------------|------|-----------------------|-------|
|        |      |            |      | 地上100cm               | 地上5cm |
| 1      | ベンチ  | 平成27年6月18日 | その他  | 0.043                 | 0.047 |
| 2      | 水飲み  | 平成27年6月18日 | その他  | 0.044                 | 0.049 |
| 3      | 横断側溝 | 平成27年6月18日 | A    | 0.042                 | 0.044 |
| 4      | 植込   | 平成27年6月18日 | B    | 0.045                 | 0.061 |
| 5      |      |            |      |                       |       |
| 6      |      |            |      |                       |       |
| 7      |      |            |      |                       |       |
| 8      |      |            |      |                       |       |
| 9      |      |            |      |                       |       |
| 10     |      |            |      |                       |       |
| 11     |      |            |      |                       |       |
| 12     |      |            |      |                       |       |
| 13     |      |            |      |                       |       |
| 14     |      |            |      |                       |       |
| 15     |      |            |      |                       |       |
| 16     |      |            |      |                       |       |
| 17     |      |            |      |                       |       |
| 18     |      |            |      |                       |       |
| 19     |      |            |      |                       |       |
| 20     |      |            |      |                       |       |

## 測定結果

|     |          |
|-----|----------|
| 施設名 | 宮前花広場    |
| 所在地 | 戸越4-9-19 |

### 【測定理由の分類】

- A : 雨水が集まるところ及びその出口
- B : 植物及びその根元
- C : 雨水・泥・土がたまりやすいところ
- D : 微粒子などが付着しやすい構造物
- その他 : A～Dに分類されないもの

| 測定箇所番号 | 測定箇所 | 測定年月日      | 測定理由 | 測定結果 (μSv/h) |       |
|--------|------|------------|------|--------------|-------|
|        |      |            |      | 地上100cm      | 地上5cm |
| 1      | ベンチ  | 平成27年6月18日 | その他  | 0.030        | 0.029 |
| 2      | 中央   | 平成27年6月18日 | その他  | 0.031        | 0.032 |
| 3      | 雨樋   | 平成27年6月18日 | A    | 0.032        | 0.034 |
| 4      | 植込   | 平成27年6月18日 | B    | 0.032        | 0.041 |
| 5      |      |            |      |              |       |
| 6      |      |            |      |              |       |
| 7      |      |            |      |              |       |
| 8      |      |            |      |              |       |
| 9      |      |            |      |              |       |
| 10     |      |            |      |              |       |
| 11     |      |            |      |              |       |
| 12     |      |            |      |              |       |
| 13     |      |            |      |              |       |
| 14     |      |            |      |              |       |
| 15     |      |            |      |              |       |
| 16     |      |            |      |              |       |
| 17     |      |            |      |              |       |
| 18     |      |            |      |              |       |
| 19     |      |            |      |              |       |
| 20     |      |            |      |              |       |

## 測定結果

|     |          |
|-----|----------|
| 施設名 | 武蔵小山児童遊園 |
| 所在地 | 小山3-12-6 |

### 【測定理由の分類】

- A : 雨水が集まるところ及びその出口
- B : 植物及びその根元
- C : 雨水・泥・土がたまりやすいところ
- D : 微粒子などが付着しやすい構造物
- その他 : A～Dに分類されないもの

| 測定箇所番号 | 測定箇所 | 測定年月日      | 測定理由 | 測定結果 (μSv/h) |       |
|--------|------|------------|------|--------------|-------|
|        |      |            |      | 地上100cm      | 地上5cm |
| 1      | ベンチ  | 平成27年6月16日 | その他  | 0.042        | 0.058 |
| 2      | 滑り台  | 平成27年6月16日 | その他  | 0.056        | 0.073 |
| 3      | 横断側溝 | 平成27年6月16日 | A    | 0.050        | 0.047 |
| 4      | 植込地  | 平成27年6月16日 | B    | 0.047        | 0.062 |
| 5      |      |            |      |              |       |
| 6      |      |            |      |              |       |
| 7      |      |            |      |              |       |
| 8      |      |            |      |              |       |
| 9      |      |            |      |              |       |
| 10     |      |            |      |              |       |
| 11     |      |            |      |              |       |
| 12     |      |            |      |              |       |
| 13     |      |            |      |              |       |
| 14     |      |            |      |              |       |
| 15     |      |            |      |              |       |
| 16     |      |            |      |              |       |
| 17     |      |            |      |              |       |
| 18     |      |            |      |              |       |
| 19     |      |            |      |              |       |
| 20     |      |            |      |              |       |

## 測定結果

|     |                  |
|-----|------------------|
| 施設名 | 武蔵小山緑道           |
| 所在地 | 小山4-10-1, 2-1-1他 |

### 【測定理由の分類】

- A : 雨水が集まるところ及びその出口
- B : 植物及びその根元
- C : 雨水・泥・土がたまりやすいところ
- D : 微粒子などが付着しやすい構造物
- その他 : A～Dに分類されないもの

| 測定箇所番号 | 測定箇所    | 測定年月日      | 測定理由 | 測定結果 (μSv/h) |       |
|--------|---------|------------|------|--------------|-------|
|        |         |            |      | 地上100cm      | 地上5cm |
| 1      | ベンチ     | 平成27年6月16日 | その他  | 0.065        | 0.075 |
| 2      | スプリング遊具 | 平成27年6月16日 | その他  | 0.064        | 0.073 |
| 3      | 雨樋      | 平成27年6月16日 | A    | 0.044        | 0.056 |
| 4      | 植込      | 平成27年6月16日 | B    | 0.060        | 0.072 |
| 5      |         |            |      |              |       |
| 6      |         |            |      |              |       |
| 7      |         |            |      |              |       |
| 8      |         |            |      |              |       |
| 9      |         |            |      |              |       |
| 10     |         |            |      |              |       |
| 11     |         |            |      |              |       |
| 12     |         |            |      |              |       |
| 13     |         |            |      |              |       |
| 14     |         |            |      |              |       |
| 15     |         |            |      |              |       |
| 16     |         |            |      |              |       |
| 17     |         |            |      |              |       |
| 18     |         |            |      |              |       |
| 19     |         |            |      |              |       |
| 20     |         |            |      |              |       |



## 測定結果

|     |           |
|-----|-----------|
| 施設名 | むつみ児童遊園   |
| 所在地 | 南品川5-2-17 |

### 【測定理由の分類】

- A : 雨水が集まるところ及びその出口
- B : 植物及びその根元
- C : 雨水・泥・土がたまりやすいところ
- D : 微粒子などが付着しやすい構造物
- その他 : A～Dに分類されないもの

| 測定箇所番号 | 測定箇所 | 測定年月日      | 測定理由 | 測定結果<br>( $\mu$ Sv/h) |       |
|--------|------|------------|------|-----------------------|-------|
|        |      |            |      | 地上100cm               | 地上5cm |
| 1      | ベンチ  | 平成27年6月23日 | その他  | 0.043                 | 0.048 |
| 2      | パーゴラ | 平成27年6月23日 | その他  | 0.044                 | 0.045 |
| 3      | 雨桧   | 平成27年6月23日 | A    | 0.043                 | 0.046 |
| 4      | 植込   | 平成27年6月23日 | B    | 0.047                 | 0.055 |
| 5      |      |            |      |                       |       |
| 6      |      |            |      |                       |       |
| 7      |      |            |      |                       |       |
| 8      |      |            |      |                       |       |
| 9      |      |            |      |                       |       |
| 10     |      |            |      |                       |       |
| 11     |      |            |      |                       |       |
| 12     |      |            |      |                       |       |
| 13     |      |            |      |                       |       |
| 14     |      |            |      |                       |       |
| 15     |      |            |      |                       |       |
| 16     |      |            |      |                       |       |
| 17     |      |            |      |                       |       |
| 18     |      |            |      |                       |       |
| 19     |      |            |      |                       |       |
| 20     |      |            |      |                       |       |

## 測定結果

|     |           |
|-----|-----------|
| 施設名 | 元芝公園      |
| 所在地 | 東大井3-7-18 |

### 【測定理由の分類】

- A : 雨水が集まるところ及びその出口
- B : 植物及びその根元
- C : 雨水・泥・土がたまりやすいところ
- D : 微粒子などが付着しやすい構造物
- その他 : A～Dに分類されないもの

| 測定箇所番号 | 測定箇所 | 測定年月日      | 測定理由 | 測定結果 (μSv/h) |       |
|--------|------|------------|------|--------------|-------|
|        |      |            |      | 地上100cm      | 地上5cm |
| 1      | 砂場   | 平成27年6月25日 | その他  | 0.044        | 0.052 |
| 2      | 滑り台下 | 平成27年6月25日 | その他  | 0.041        | 0.046 |
| 3      | 側溝   | 平成27年6月25日 | A    | 0.053        | 0.071 |
| 4      | 植込地  | 平成27年6月25日 | B    | 0.044        | 0.054 |
| 5      |      |            |      |              |       |
| 6      |      |            |      |              |       |
| 7      |      |            |      |              |       |
| 8      |      |            |      |              |       |
| 9      |      |            |      |              |       |
| 10     |      |            |      |              |       |
| 11     |      |            |      |              |       |
| 12     |      |            |      |              |       |
| 13     |      |            |      |              |       |
| 14     |      |            |      |              |       |
| 15     |      |            |      |              |       |
| 16     |      |            |      |              |       |
| 17     |      |            |      |              |       |
| 18     |      |            |      |              |       |
| 19     |      |            |      |              |       |
| 20     |      |            |      |              |       |

## 測定結果

|     |          |
|-----|----------|
| 施設名 | 森下児童遊園   |
| 所在地 | 大井2-1-13 |

### 【測定理由の分類】

- A : 雨水が集まるところ及びその出口
- B : 植物及びその根元
- C : 雨水・泥・土がたまりやすいところ
- D : 微粒子などが付着しやすい構造物
- その他 : A～Dに分類されないもの

| 測定箇所番号 | 測定箇所 | 測定年月日      | 測定理由 | 測定結果 (μSv/h) |       |
|--------|------|------------|------|--------------|-------|
|        |      |            |      | 地上100cm      | 地上5cm |
| 1      | ベンチ  | 平成27年6月22日 | その他  | 0.038        | 0.037 |
| 2      | 遊具   | 平成27年6月22日 | その他  | 0.045        | 0.044 |
| 3      | 雨桧   | 平成27年6月22日 | A    | 0.043        | 0.039 |
| 4      | 植込   | 平成27年6月22日 | B    | 0.044        | 0.058 |
| 5      |      |            |      |              |       |
| 6      |      |            |      |              |       |
| 7      |      |            |      |              |       |
| 8      |      |            |      |              |       |
| 9      |      |            |      |              |       |
| 10     |      |            |      |              |       |
| 11     |      |            |      |              |       |
| 12     |      |            |      |              |       |
| 13     |      |            |      |              |       |
| 14     |      |            |      |              |       |
| 15     |      |            |      |              |       |
| 16     |      |            |      |              |       |
| 17     |      |            |      |              |       |
| 18     |      |            |      |              |       |
| 19     |      |            |      |              |       |
| 20     |      |            |      |              |       |

## 測定結果

|     |           |
|-----|-----------|
| 施設名 | 杜の公園      |
| 所在地 | 北品川1-6-10 |

### 【測定理由の分類】

- A : 雨水が集まるところ及びその出口
- B : 植物及びその根元
- C : 雨水・泥・土がたまりやすいところ
- D : 微粒子などが付着しやすい構造物
- その他 : A～Dに分類されないもの

| 測定箇所番号 | 測定箇所 | 測定年月日      | 測定理由 | 測定結果<br>( $\mu$ Sv/h) |       |
|--------|------|------------|------|-----------------------|-------|
|        |      |            |      | 地上100cm               | 地上5cm |
| 1      | ベンチ  | 平成27年6月25日 | その他  | 0.067                 | 0.070 |
| 2      | 中央   | 平成27年6月25日 | その他  | 0.074                 | 0.081 |
| 3      | 植込地左 | 平成27年6月25日 | B    | 0.051                 | 0.050 |
| 4      | 植込帯  | 平成27年6月25日 | B    | 0.053                 | 0.054 |
| 5      |      |            |      |                       |       |
| 6      |      |            |      |                       |       |
| 7      |      |            |      |                       |       |
| 8      |      |            |      |                       |       |
| 9      |      |            |      |                       |       |
| 10     |      |            |      |                       |       |
| 11     |      |            |      |                       |       |
| 12     |      |            |      |                       |       |
| 13     |      |            |      |                       |       |
| 14     |      |            |      |                       |       |
| 15     |      |            |      |                       |       |
| 16     |      |            |      |                       |       |
| 17     |      |            |      |                       |       |
| 18     |      |            |      |                       |       |
| 19     |      |            |      |                       |       |
| 20     |      |            |      |                       |       |

## 測定結果

|     |           |
|-----|-----------|
| 施設名 | 森前公園      |
| 所在地 | 西大井1-1-10 |

### 【測定理由の分類】

- A : 雨水が集まるところ及びその出口
- B : 植物及びその根元
- C : 雨水・泥・土がたまりやすいところ
- D : 微粒子などが付着しやすい構造物
- その他 : A～Dに分類されないもの

| 測定箇所番号 | 測定箇所 | 測定年月日      | 測定理由 | 測定結果<br>( $\mu$ Sv/h) |       |
|--------|------|------------|------|-----------------------|-------|
|        |      |            |      | 地上100cm               | 地上5cm |
| 1      | 砂場   | 平成27年6月22日 | その他  | 0.047                 | 0.041 |
| 2      | 滑り台  | 平成27年6月22日 | その他  | 0.056                 | 0.073 |
| 3      | 雨樋   | 平成27年6月22日 | A    | 0.056                 | 0.063 |
| 4      | 植込地  | 平成27年6月22日 | B    | 0.061                 | 0.057 |
| 5      |      |            |      |                       |       |
| 6      |      |            |      |                       |       |
| 7      |      |            |      |                       |       |
| 8      |      |            |      |                       |       |
| 9      |      |            |      |                       |       |
| 10     |      |            |      |                       |       |
| 11     |      |            |      |                       |       |
| 12     |      |            |      |                       |       |
| 13     |      |            |      |                       |       |
| 14     |      |            |      |                       |       |
| 15     |      |            |      |                       |       |
| 16     |      |            |      |                       |       |
| 17     |      |            |      |                       |       |
| 18     |      |            |      |                       |       |
| 19     |      |            |      |                       |       |
| 20     |      |            |      |                       |       |