

平成28年2月26日


- しながわ区民公園中央ゾーン改修計画
および保育園設置計画概要について

品川区

次 第

- ① 開 会
- ② 職員紹介
- ③ 公園改修計画説明
- ④ 保育園設置計画概要説明
- ⑤ 全体スケジュール
- ⑥ 質疑応答
- ⑦ 閉 会

改修計画範囲



災害時の役割について

【災害時の役割】

災害応急対策時

- 一時集合場所
- 広域避難場所


災害復旧・復興時

- 仮設住宅の候補地




災害時に様々な拠点となる

中央ゾーンの現況について



中央ゾーンの現況について

中央広場




- ブロックにひび割れが生じている
- 藤棚の塗装が剥げ、錆びている



中央ゾーンの現況について

園路




- 幅が狭く、災害時に車両の円滑な通行が困難
- ベンチの座る木の部分が一部腐食している



中央ゾーンの現況について

子どもの遊び場




- 木製遊具は塗装が剥がれ、ひび割れが生じている
- 金属製の遊具も塗装の剥がれが発生している



中央ゾーンの現況について

キャンプ場




- ベンチなどの施設が痛んでいる
- 経年の汚れが目立ってきている



中央ゾーンの現況について


管理事務所

- 建物・設備が老朽化している



中央ゾーンの現況について

売店・その他 施設



- 売店やサイクリングセンターの場所がわかりにくい
- 駐車場からのアプローチが階段しかない



中央ゾーンの現況について

植栽

- 高速道路側の樹木は密生し弱っているものがある
- 将来的に倒木が懸念される樹木がある



中央ゾーンの現況について

【中央ゾーンの課題】

- 防災機能の強化
- 利用者が分かりやすい施設の配置
- バリアフリーへの対応
- 老朽化した建物や施設の更新
- 樹勢が衰退した樹木への対応

全体計画図

園路


- ⇒歩きやすい舗装路の整備
- ⇒災害車両が通行できる幅員の確保
- ⇒災害用トイレを整備

プレイパーク

- ⇒新設

キャンプ場

- ⇒施設を更新



中央広場

- ⇒パークセンターを新設
- ⇒売店を移設

子どもの遊び場

- ⇒面積を拡大
- ⇒子ども達のアイデアを活かした遊具の設置

施設別改修計画（中央広場）



売店

サイクリング
センター

パークセンター



イメージ図

平坦な広場を最大限確保

【パークセンターの概要】

- 1階：運動施設等の貸出窓口、多目的スペース、授乳室、だれでもトイレ
- 2階：区の備蓄倉庫