

(環境確保条例第118条の2関係)

土壤汚染情報公開台帳

(案件No. 2021-6)

整理番号	109-2021-03	調製年月日・契機	2021/12/2	・ 第116条第1項第1号		
所在地	荏原1丁目456番1の一部		(地番) 荏原1丁目3番16号	(住所)		
訂正年月日・契機	2021/12/2・第116条の3第1項、2023/1/24・第116条の3第3項					
工場又は指定作業場の名称 (土地の改変に係る事業の名称)	有限会社 東英塗装工業 (2021/10/20廃止)	面積	0 m ² (汚染地)	349.05 m ²	(調査)	
汚染状況調査の方法に関する特記事項						
当該土地において講じられた健康被害の防止又は 周辺地下水汚染拡大の防止のための措置がある場合は、その内容		土壤汚染の除去 (掘削除去)				
当該土地に第122条第1項第2号の土壤がある場合は、その旨 (汚染の原因が水面埋立材に由来する場合は、その旨)						
当該土地が第54条第3項第1号に該当する場合は、その旨						
当該土地が第55条第3項に該当する場合は、その旨						
当該土地が土壤汚染対策法の規定に基づき要措置区域又は形質変 更時要届出区域に指定された区域を含む場合は、その旨						
備考						
土壤の汚染状況	報告受理年月日	特定有害物質の種類	適合しない基準項目		汚染状況調査の受託者	
	2021/10/20	鉛およびその化合物	含有量基準・溶出量基準・第二溶出量基準		青山シビルエンジニアリング 株式会社	
地下水の汚染状況	報告受理年月日	特定有害物質の種類	適合しない基準項目		汚染状況調査の受託者	
			地下水基準・第二地下水基準			
地下水の汚染状況 (対象地境界)			地下水基準・第二地下水基準			
土地の措置又は改変 状況	届出(着手)時期	完了時期	土地の措置又は改変の種類	実施者	土壤搬出	汚染土壤の処理方法
	2022/1/26 (2022/2/1)	2022/2/28	掘削除去	アグレ都市デザ イン株式会社	有 無	分別等処理
					有・無	