

(環境確保条例第118条の2関係)

土壌汚染情報公開台帳

(案件No. 2021-12)

整理番号	109-2021-07	調製年月日・契機	2022/1/19	・ 第116条の2第1項		
所在地	大崎5丁目46-1, 47-2, 47-3		(地番) 大崎5丁目8番1号	(住所)		
訂正年月日・契機						
工場又は指定作業場の名称 (土地の改変に係る事業の名称)	(株) 日東サービス五反田プラント		面積	284.78 m ² (汚染地)	350.19 m ² (調査)	
汚染状況調査の方法に関する特記事項						
当該土地において講じられた健康被害の防止又は 周辺地下水汚染拡大の防止のための措置がある場合は、その内容						
当該土地に第122条第1項第2号の土壌がある場合は、その旨 (汚染の原因が水面埋立材に由来する場合は、その旨)						
当該土地が第54条第3項第1号に該当する場合は、その旨						
当該土地が第55条第3項に該当する場合は、その旨						
当該土地が土壌汚染対策法の規定に基づき要措置区域又は形質変 更時要届出区域に指定された区域を含む場合は、その旨						
備考						
土壌の汚染状況	報告受理年月日	特定有害物質の種類	適合しない基準項目		汚染状況調査の受託者	
	2021/12/6	テトラクロロエチレン	含有量基準・ 溶出量基準 ・第二溶出量基準		中央開発株式会社	
地下水の汚染状況	報告受理年月日	特定有害物質の種類	適合しない基準項目		汚染状況調査の受託者	
	2021/12/6	テトラクロロエチレン	地下水基準 ・第二地下水基準		中央開発株式会社	
地下水の汚染状況 (対象地境界)	2021/12/6	テトラクロロエチレン	地下水基準 ・第二地下水基準		中央開発株式会社	
土地の措置又は改変 状況	届出(着手)時期	完了時期	土地の措置又は改変の種類	実施者	土壌搬出	
					有・無	