

(環境確保条例第118条の2関係)

土壌汚染情報公開台帳

(案件No. 2023-09 )

整理番号	109-2023-05	調製年月日・契機	2024/2/8	・ 第116条第1項		
所在地	南大井4丁目1720番1, 3号		(地番) 南大井4丁目6番11号	(住所)		
訂正年月日・契機						
工場又は指定作業場の名称 (土地の改変に係る事業の名称)	イエス(株) 工場 (令和5年2月22日廃止)		面積	524.24 m <sup>2</sup> (汚染地)	1154.81 m <sup>2</sup> (調査)	
汚染状況調査の方法に関する特記事項						
当該土地において講じられた健康被害の防止又は 周辺地下水汚染拡大の防止のための措置がある場合は、その内容			立入禁止措置			
当該土地に第122条第1項第2号の土壌がある場合は、その旨 (汚染の原因が水面埋立材に由来する場合は、その旨)						
当該土地が第54条第3項第1号に該当する場合は、その旨						
当該土地が第55条第3項に該当する場合は、その旨						
当該土地が土壌汚染対策法の規定に基づき要措置区域又は形質変 更時要届出区域に指定された区域を含む場合は、その旨						
備考						
土壌の汚染状況	報告受理年月日	特定有害物質の種類		適合しない基準項目		汚染状況調査の受託者
	2023/9/14	鉛及びその化合物		含有量基準・溶出量基準 第二溶出量基準		ユーロフィン日本環境株式会社
地下水の汚染状況	報告受理年月日	特定有害物質の種類		適合しない基準項目		汚染状況調査の受託者
	2023/9/14			地下水基準・第二地下水基準		ユーロフィン日本環境株式会社
地下水の汚染状況 (対象地境界)				地下水基準・第二地下水基準		
土地の措置又は改変 状況	届出(着手)時期	完了時期	土地の措置又は改変の種類	実施者	土壌搬出	汚染土壌の処理方法
					有・無	