

(環境確保条例第118条の2関係)

### 土壌汚染情報公開台帳

(案件No. 2023-16 )

整理番号	109-2023-09	調製年月日・契機	2024/3/12	・ 第116条第1項		
所在地	東品川3丁目21-2		(地番) 東品川3丁目32番34号	(住所)		
訂正年月日・契機						
工場又は指定作業場の名称 (土地の改変に係る事業の名称)	㈱NIPPON 環境事業室 (令和5年5月8日廃止)		面積	397.02 m <sup>2</sup> (汚染地)	2460.06 m <sup>2</sup> (調査)	
汚染状況調査の方法に関する特記事項						
当該土地において講じられた健康被害の防止又は 周辺地下水汚染拡大の防止のための措置がある場合は、その内容			舗装			
当該土地に第122条第1項第2号の土壌がある場合は、その旨 (汚染の原因が水面埋込材に由来する場合は、その旨)						
当該土地が第54条第3項第1号に該当する場合は、その旨						
当該土地が第55条第3項に該当する場合は、その旨			対象地の全部が該当			
当該土地が土壌汚染対策法の規定に基づき要措置区域又は形質変更 要届出区域に指定された区域を含む場合は、その旨			形質変更要届出区域 (指-1449号)			
備考						
土壌の汚染状況	報告受理年月日	特定有害物質の種類	適合しない基準項目		汚染状況調査の受託者	
	2024/2/9	鉛及びその化合物	含有量基準・溶出量基準・第二溶出量基準		中央開発 (株)	
	2024/2/9	テトラクロロエチレン, 砒素及びその 化合物, ふっ素及びその化合物	含有量基準・溶出量基準・第二溶出量基準		中央開発 (株)	
	2024/2/9	トリクロロエチレン	含有量基準・溶出量基準・第二溶出量基準		中央開発 (株)	
地下水の汚染状況	報告受理年月日	特定有害物質の種類	適合しない基準項目		汚染状況調査の受託者	
	2024/2/9	砒素及びその化合物, ふっ素及びその 化合物	地下水基準・第二地下水基準		中央開発 (株)	
	2024/2/9		地下水基準・第二地下水基準		中央開発 (株)	
地下水の汚染状況 (対象地境界)			地下水基準・第二地下水基準			
土地の措置又は改変 状況	届出(着手)時期	完了時期	土地の措置又は改変の種類	実施者	土壌搬出	汚染土壌の処理方法
					有・無	