測定施設	道路
測定地域	荏原1丁目～7丁目

【測定理由の分類】
A:雨水が集まるところ及びその出口
B:植物及びその根元
C:雨水･泥･土がたまりやすいところ
D:微粒子などが付着しやすい構造物
その他:A～Dに分類されないもの

測定年月日	測定箇所	目標物		測定理由	測定結果（μsv/時）
平成23年12月27日	荏原2-4-16		雨桝	A	0.09
平成23年12月27日	荏原2-8-2	ＹＳプラザ	雨桝	A	0.09
平成24年1月12日	荏原2-17先		雨桝	A	0.10
平成23年12月14日	荏原4-7先		雨桝	A	0.08
平成23年12月14日	荏原4-8先		雨桝	A	0.11
平成24年1月12日	荏原5-4先		雨桝	A	0.09
平成23年12月14日	荏原5-14先		雨桝	A	0.12
平成23年12月14日	荏原6-13先		雨桝	A	0.11
平成23年12月14日	荏原6-19先		雨桝	A	0.09
平成23年11月4日	荏原7-7先	八幡坂	雨桝	A	0.09
平成23年12月14日	荏原7-8先		雨桝	A	0.10
平成23年12月14日	荏原7-15先		雨桝	A	0.10
平成23年12月14日	荏原7-16先		雨桝	A	0.10