| 測定施設 | 道路 |
|---|---|
| 測定地域 | 二葉1丁目～4丁目 |

【測定理由の分類】
A:雨水が集まるところ及びその出口
B:植物及びその根元
C:雨水・泥・土がたまりやすいところ
D:微粒子などが付着しやすい構造物
その他:A～Dに分類されないもの

| 測定年月日 | 測定箇所 | 目標物 | | 測定理由 | 測定結果（μsv/時） |
|---|---|---|---|---|---|
| 平成23年12月12日 | 二葉1-4-23 | グランディ二葉 | 雨桝 | A | 0.09 |
| 平成23年12月12日 | 二葉1-10 | | 雨桝 | A | 0.11 |
| 平成23年12月12日 | 二葉1-11 | 立正佼成会角 | 雨桝 | A | 0.10 |
| 平成23年12月8日 | 二葉2-3-4 | | 雨桝 | A | 0.11 |
| 平成23年12月8日 | 二葉2-5-13 | | 雨桝 | A | 0.11 |
| 平成23年12月8日 | 二葉2-8-1 | NFパークビル（南側） | 雨桝 | A | 0.10 |
| 平成23年12月8日 | 二葉2-9 | NFパークビル（北東側） | 雨桝 | A | 0.11 |
| 平成23年12月8日 | 二葉2-9先 | 杜松地下道ポンプ前 | 雨桝 | A | 0.10 |
| 平成23年12月8日 | 二葉2-13-10 | KH西大井ビル | 雨桝 | A | 0.11 |
| 平成23年11月30日 | 二葉2-19先 | 西大井広場公園 | 雨桝 | A | 0.11 |
| 平成23年12月8日 | 二葉2-24-8 | ラーメン田 | 雨桝 | A | 0.10 |
| 平成23年12月15日 | 二葉3-4先 | そば栄亀庵前 | 雨桝 | A | 0.11 |
| 平成23年12月15日 | 二葉3-17先 | 防災広場予定地前 | 雨桝 | A | 0.12 |
| 平成23年12月15日 | 二葉4-19先 | | 雨桝 | A | 0.10 |
| 平成23年11月30日 | 二葉4-20先 | | 雨桝 | A | 0.10 |
| 平成23年12月14日 | 二葉4-23先 | | 雨桝 | A | 0.07 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |