

測定施設	道路
測定地域	南品川1丁目～6丁目

【測定理由の分類】
A:雨水が集まるところ及びその出口
B:植物及びその根元
C:雨水・泥・土がたまりやすいところ
D:微粒子などが付着しやすい構造物
その他:A～Dに分類されないもの

測定年月日	測定箇所	目標物	測定理由	測定結果(μsv/時)	
平成23年12月14日	南品川1-4	城南信用金庫前	雨樹	A	0.10
平成23年12月15日	南品川1-9-15	ヘアメーク KOKO	雨樹	A	0.11
平成23年12月15日	南品川2-1-13	MAIN STAGE	雨樹	A	0.12
平成23年12月15日	南品川2-8-23	天妙国寺(南角)	雨樹	A	0.13
平成24年1月11日	南品川2-8-23	天妙国寺(正門)	雨樹	A	0.09
平成23年12月15日	南品川2-17-10	サンクタス品川	雨樹	A	0.13
平成24年1月11日	南品川3-5-11	フジビル	雨樹	A	0.09
平成23年12月15日	南品川3-6-22	七洋製作所	雨樹	A	0.13
平成24年1月11日	南品川3-6-33	山下電気(株)本社ビル	雨樹	A	0.09
平成23年12月15日	南品川3-6-44	中華幸楽	雨樹	A	0.13
平成23年12月15日	南品川3-6-5	富士ビル	雨樹	A	0.13
平成23年12月15日	南品川3-7-7	品川児童学園	雨樹	A	0.11
平成23年11月14日	南品川3-31先		雨樹	A	0.12
平成23年12月12日	南品川4-1	日本ペイント角	雨樹	A	0.10
平成23年12月15日	南品川4-2-17	天龍寺(正門)	雨樹	A	0.08
平成23年12月12日	南品川4-6-17		雨樹	A	0.10
平成23年12月12日	南品川4-7	日本ペイント販売ビル角	雨樹	A	0.12
平成23年11月14日	南品川4-10先	鮫洲運動公園	雨樹	A	0.12
平成23年12月12日	南品川4-11-9	東洋紙業品川第二工場	雨樹	A	0.11
平成23年12月15日	南品川4-15-1	南品川ハウス	雨樹	A	0.10
平成23年12月12日	南品川5-8-11		雨樹	A	0.11
平成23年12月12日	南品川5-8-29	八光電器横	雨樹	A	0.10
平成23年12月12日	南品川5-10-17	ジョイフル南品川前	雨樹	A	0.08
平成23年12月12日	南品川5-12-28		雨樹	A	0.10
平成23年12月12日	南品川5-15-4		雨樹	A	0.10
平成23年12月12日	南品川6-2	吉田精機製作所前	雨樹	A	0.11
平成23年12月12日	南品川6-3-10	扶桑電機工業前	雨樹	A	0.10
平成23年11月30日	南品川6-7先	南品川五丁目交差点	雨樹	A	0.08
平成23年12月12日	南品川6-12-25	日本民謡会館前	雨樹	A	0.10
平成23年12月12日	南品川6-15-28	ゼームス坂ヒルトップ前	雨樹	A	0.11