

施設名	荏原複合施設
所在地	品川区荏原2 - 9 - 6

【測定理由の分類】

A:雨水が集まるところ及びその出口

B:植物及びその根元

C:雨水・泥・土がたまりやすいところ

D:微粒子などが付着しやすい構造物

その他:A～Dに分類されないもの

測定箇所	測定年月日	測定理由	測定結果(μsv/時)
屋上階 建物雨樋周辺	平成23年12月13日	A	0.10
屋上階 建物雨樋周辺		A	0.11
屋上階 建物雨樋周辺		A	0.12
4階中庭 排水溝周辺		A	0.11
4階中庭 植木周辺		B	0.11
4階ベランダ 南側雨樋周辺		A	0.12
4階ベランダ 南側雨樋周辺		A	0.14
4階ベランダ 北西側排水溝周辺		A	0.15
4階ベランダ 北側植木周辺		B	0.14
4階ベランダ 東側外階段周辺		D	0.14
1階玄関前の庭園 樹木とその根元の雨水だまり		A,B	0.11
1階玄関前の庭園 植木周辺		B	0.12