施設名	品川区社会福祉協議会
所在地	品川区大井1 - 14 - 1 大井1丁目共同ビル内

【測定理由の分類】
A:雨水が集まるところ及びその出口
B:植物及びその根元
C:雨水・泥・土がたまりやすいところ
D:微粒子などが付着しやすい構造物
その他:A~Dに分類されないもの

測定箇所	測定年月日	測定理由	測定結果(µsv/時)
2階ベランダ 雨樋付近		A	0.11
3階ベランダ 室外機横 排水溝		А	0.10
3階ベランダ 雨樋下 排水溝	平成23年12月21日	A·C	0.09
1階入口横 植栽		В	0.10
1階建物右側 排水溝		С	0.10