施設名	リハビリフィットネス　ゆずりは西大井店
所在地	品川区西大井２－２３－３ ブラウネスハイム1階

【測定理由の分類】
A:雨水が集まるところ及びその出口
B:植物及びその根元
C:雨水･泥･土がたまりやすいところ
D:微粒子などが付着しやすい構造物
その他:A～Dに分類されないもの

測定箇所	測定年月日	測定理由	測定結果（μsv/時）
1階入口	平成23年12月16日	B	0.14