施設名	たいむ （精神障害者地域生活支援センター）
所在地	品川区西五反田２－２４－２

【測定理由の分類】
A:雨水が集まるところ及びその出口
B:植物及びその根元
C:雨水･泥･土がたまりやすいところ
D:微粒子などが付着しやすい構造物
その他:A～Dに分類されないもの

測定箇所	測定年月日	測定理由	測定結果（μsv/時）
建物入口脇のプランター	平成23年12月21日	B	0.13
建物入口脇のプランター		B	0.14
雨樋付近		A	0.14
建物脇の雑草等の生えた土		A	0.14