

施設名	西中延区営住宅
所在地	東京都品川区西中延1丁目2番8号

【測定理由の分類】
A:雨水が集まる場所及びその出口
B:植物及びその根元
C:雨水・泥・土がたまりやすい場所
D:微粒子などが付着しやすい構造物
その他:A～Dに分類されないもの

測定箇所	測定年月日	測定理由	測定結果(μsv/時)
屋上計測点 集水マス	平成23年12月12日	A	0.11
屋上計測点 集水マス		A	0.10
屋上計測点 集水マス		A	0.12
屋上計測点 集水マス		A	0.09
屋上計測点 集水マス		A	0.08
屋上計測点 集水マス		A	0.07
屋上計測点 集水マス		A	0.08
屋上計測点 集水マス		A	0.08
植樹帯		B	0.11
植樹帯		B	0.11
住宅入口 北棟		C	0.12
住宅入口 北棟集水マス		A	0.12
住宅入口 南棟側溝		A	0.11
駐輪場		D	0.12
集会室入口側溝		A	0.12