

施設名	カガミハイツ
所在地	二葉1 - 3 - 28

【測定理由の分類】

- A:雨水が集まるところ及びその出口
- B:植物及びその根元
- C:雨水・泥・土がたまりやすいところ
- D:微粒子などが付着しやすい構造物
- その他:A～Dに分類されないもの

測定箇所	測定年月日	測定理由	測定結果(μsv/時)
敷地南西端植え込み	平成23年11月30日	B	0.08
1F 家主玄関前		D	0.08
1F 103号室前階段下		D	0.08
敷地南東端植え込み		B	0.08
敷地北東端植え込み		B	0.08
敷地北西端植え込み		B	0.08
2F 207号室前廊下		D	0.08
2F 201号室前廊下		D	0.08
3F 306号室前廊下		D	0.08
3F 301号室前廊下		D	0.08