施設名	南大井一丁目区営住宅
所在地	東京都品川区南大井1丁目13番7号

【測定理由の分類】
A:雨水が集まるところ及びその出口
B:植物及びその根元
C:雨水・泥・土がたまりやすいところ
D:微粒子などが付着しやすい構造物
その他:A～Dに分類されないもの

測定箇所	測定年月日	測定理由	測定結果（μsv/時）
屋上計測点①集水マス	平成23年12月14日	A	0.09
屋上計測点②集水マス		A	0.09
屋上計測点③集水マス		A	0.08
住宅入口①集水マス		A	0.09
住宅入口②		C	0.10
駐輪場		D	0.10