

施設名	八潮わかさ荘
所在地	八潮5 - 10 - 27

【測定理由の分類】

A:雨水が集まる場所及びその出口

B:植物及びその根元

C:雨水・泥・土がたまりやすい場所

D:微粒子などが付着しやすい構造物

その他:A～Dに分類されないもの

測定箇所	測定年月日	測定理由	測定結果(μsv/時)
3F 在宅支援センター前	平成23年11月29日	D	0.09
8F 801号室前廊下		D	0.06
8F 805号室前廊下		D	0.06
7F 705号室前廊下		D	0.06
7F 701号室前廊下		D	0.06
6F 605号室前廊下		D	0.07
6F 601号室前廊下		D	0.07
5F 505号室前廊下		D	0.07
5F 501号室前廊下		D	0.07
4F 405号室前廊下		D	0.07
4F 401号室前廊下		D	0.07
1F 入口付近植え込み		B	0.08
1F 東側植え込み		B	0.08
1F 西側植え込み		A	0.08
BF 車庫		D	0.08