

施設名	マンション秋
所在地	豊町6 - 30 - 4

【測定理由の分類】

A:雨水が集まる場所及びその出口

B:植物及びその根元

C:雨水・泥・土がたまりやすい場所

D:微粒子などが付着しやすい構造物

その他:A～Dに分類されないもの

測定箇所	測定年月日	測定理由	測定結果(μsv/時)
敷地北西端(106号室横)	平成23年11月30日	D	0.09
敷地北東端(101号室横)		D	0.09
敷地南東端(植え込み)		B	0.08
敷地南西端(植え込み)		B	0.08
2F 206号室前廊下		D	0.09
2F 201号室前廊下		D	0.09
3F 306号室前廊下		D	0.09
3F 301号室前廊下		D	0.09