施設名	西の台公園
所在地	西品川1-4-8

【測定理由の分類】
A:雨水が集まるところ及びその出口
B:植物及びその根元
C:雨水・泥・土がたまりやすいところ
D:微粒子などが付着しやすい構造物
その他:A~Dに分類されないもの

測定箇所	プロログ		
		測定理由	測定結果(µsv/時)
砂場	平成23年11月28日	その他	0.11
遊具		その他	0.10
雨桝		А	0.11
植込地		В	0.11