| 施設名 | 不動前緑道 |
|---|---|
| 所在地 | 小山1-10-1、2-1-1、2-5-1、2-6-1 |

【測定理由の分類】
A:雨水が集まるところ及びその出口
B:植物及びその根元
C:雨水・泥・土がたまりやすいところ
D:微粒子などが付着しやすい構造物
その他:A～Dに分類されないもの

| 測定箇所 | 測定年月日 | 測定理由 | 測定結果（μsv/時） |
|---|---|---|---|
| ベンチ | 平成23年12月20日 | その他 | 0.09 |
| ボランティア倉庫 | | その他 | 0.10 |
| 雨桝 | | A | 0.07 |
| 植込地 | | B | 0.08 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |