施設名	東海公園
所在地	東品川3-29-6

【測定理由の分類】
A:雨水が集まるところ及びその出口
B:植物及びその根元
C:雨水・泥・土がたまりやすいところ
D:微粒子などが付着しやすい構造物
その他:A～Dに分類されないもの

測定箇所	測定年月日	測定理由	測定結果（μsv/時）
ベンチ	平成23年11月14日	その他	0.11
ブランコ		その他	0.10
雨桝		A	0.11
植込地		B	0.11