

東京都 品川区 第三日野小学校（通学路緊急合同点検 要対策箇所）

【対策検討メンバー】第三日野小学校、警視庁大崎警察署、品川区防災まちづくり事業部

学校区域図




--- : 通学路(学校指定)

● : 要対策箇所

・交通量が多いが、歩道が狭い。

＜対策メニュー＞
路側帯のカラー舗装化【品川区】



＜対策メニュー＞
安全教育の徹底【品川区】

・見通しが悪い。

航空写真

交通状況