

東京都 品川区 源氏前小学校（通学路緊急合同点検 要対策箇所）

【対策検討メンバー】源氏前小学校、警視庁荏原警察署、品川区防災まちづくり事業部

学校区域図



- - - : 通学路(学校指定)
- : 要対策箇所

・通学路標識の老朽化。

<対策メニュー>
警戒標識の設置【品川区】

