


東京都 品川区 浜川小学校（通学路緊急合同点検 要対策箇所）

【対策検討メンバー】浜川小学校、警視庁大井警察署、品川区防災まちづくり事業部

学校区域図



- - - : 通学路(学校指定)
- : 要対策箇所



・狭く、自転車・自動車が通る。

＜対策メニュー＞
安全教育の徹底【品川区】

・交通量が多い。

＜対策メニュー＞
安全教育の徹底【品川区】

・違法駐車が多い。

＜対策メニュー＞
違法駐車取締り【大井署】