東京都　品川区　上神明小学校　（通学路緊急合同点検　要対策箇所）

【対策検討メンバー】上神明小学校、警視庁荏原警察署、品川区防災まちづくり事業部

学校区域図

：通学路（学校指定）

：要対策箇所

・利用児童が多い。

＜対策メニュー＞
路側帯のカラー舗装化【品川区】

至　大手町



・車両の通過速度が高い。

＜対策メニュー＞
警戒標識の設置【品川区】

・見通しが悪い。

＜対策メニュー＞
不法占拠物件撤去【品川区】

至　横浜

・交通量が多い。

＜対策メニュー＞
安全教育の徹底【品川区】