

# 東京都 品川区 小山小学校（通学路緊急合同点検 要対策箇所）

【対策検討メンバー】小山小学校、警視庁荏原警察署、品川区防災まちづくり事業部

学校区域図



- - - : 通学路(学校指定)

● : 要対策箇所

・見通しが悪い。

＜対策メニュー＞  
交差点等のカラー舗装化・警戒標示等の設置【品川区】

・見通しが悪い。

＜対策メニュー＞  
交差点等のカラー舗装化・警戒標示等の設置【品川区】

