

平成29年9月14日

しながわ区民公園南側ゾーン 改修計画について


品川区



次 第

- ① 開 会
- ② 職員紹介
- ③ 公園改修計画説明
- ④ 全体スケジュール
- ⑤ 質疑応答
- ⑥ 閉 会

改修計画範囲



南側ゾーンの現況について

水処理施設



南駐車場

しながわ
水族館

勝島の海

南側ゾーンの現況について

勝島の海



- 傾斜がきつく、利用できるスペースが限られている
- 水辺に近づきにくい



南側ゾーンの現況について

勝島の海



- 水が泡立ち、きれいに見えない
- 藻なども発生して、透明度が低い
- 建物の間など水が滞留して、汚れが目立つ箇所がある



南側ゾーンの現況について

水処理施設

- 建物・設備が老朽化している



南側ゾーンの現況について

園路



- ベンチや園路の舗装等に痛みが目立つ
- 樹木により見通しが良くない
- 砂系舗装の箇所は、雨天時等にぬかるみになり、円滑な通行を阻害している。



南側ゾーンの現況について

水族館口・園路



- 樹木により、子供の目線では水辺が見えない
- 案内板が老朽化している




南側ゾーンの現況について

園路（自転車道）



- 樹木により薄暗い
- 樹木が園路へ張り出しているため、見通しが悪く通行に支障がある



南側ゾーンの現況について

水族館口



- 水族館までのアプローチが単調で魅力がない
- 水族館への案内が不十分である
- モニュメント、休憩所が老朽化している



南側ゾーンの現況について

水族館周辺

- 水族館に関連する施設に統一感がなく、老朽化も目立つ
- 水族館出入口周辺のスペースが不足している



南側ゾーンの現況について

休憩施設

- 施設が老朽化している
- 団体利用時においてスペースが不足している

