

立会川緑道整備計画 説明会

平成30年2月7日開催
於：源氏前小学校 家庭科室

品川區
防災まちづくり部 道路課



— 目 次 —

1. 整備する場所	P.3
2. 立会川緑道の主な歴史	P.5
3. 現状と課題	P.7
4. 基本的な整備の考え方	P.13
5. 整備計画	P.15
6. 整備イメージ	P.19
7. 整備の効果	P.27
8. スケジュール（予定）	P.29
9. 完成イメージ	P.31
10. 連絡先	P.33

1. 整備する場所



品川区中延五丁目8番先～中延六丁目4番先
立会川の上部 (約550m)

2. 立会川緑道の主な歴史



蓋架け前
(入道橋：第二京浜接続部)



蓋架け後（昭和56年撮影）
(的場橋から上流を望む)



現在の形態
(中延特養前)

年 度	内 容
昭和44年～45年	第二京浜～荏原橋の蓋架け工事を行う
昭和47年	道路として位置づけ
昭和61～62年	立会川緑道整備工事（現在の形態）
平成元年	歩行者専用道路として供用開始

3. 現状と課題

課題①

安全な歩行空間の確保

歩行者専用部を
走行する自転車が多い



歩行者の通行に
危険が生じている



閉鎖的な空間

沿道と緑道が
植栽で区分されている



分断されたような閉鎖感があり、
沿道と緑道のつながりが不足している

施設の老朽化

経年により、老木が目立ち、
舗装等がいたんできた




倒木の危険、暗い、
円滑な歩行に問題



沿道にお住まいの方へのアンケート調査結果（平成28年度）

H28.8.8～25実施 配付数491枚(世帯), 回収数166枚(世帯), 回収率33.8%



現状やご意見を踏まえると

安全な歩行空間
の確保

沿道と緑道の
つながりが不足

倒木、暗い
円滑な歩行に問題



全面的な改修が必要です